


Manual de instrucciones Español

Stratos MS A405



Información actual sobre el producto: www.knick.de

Sobre las instrucciones	/
Contenido de la documentación	8
Introducción	9
Visión general de Stratos MS	10
Piezas suministradas	
Plano de montaje, dimensiones	11
Accesorios de montaje	
Montaje en poste, tejadillo protector	
Montaje en cuadro	13
Ocupación de los terminales, placas de características	
Suministro de corriente	15
Puesta en funcionamiento	16
Cable Memosens	16
Modo de medición	17
Teclas y sus funciones	18
Colores de señalización	
(iluminación de fondo de la pantalla)	19
Pantalla	19
Pantalla en el modo de medición	20
Seleccionar modo/introducir valores	21
Modos de funcionamiento	22
Modo HOLD	23
Modos de funcionamiento/funciones	24
Conexión de sensores Memosens	26
Cambio de sensor	27
Tipo aparato pH	28
Configuración	28
Tipo aparato Cond(I)	30
Tipo aparato Oxy	
Configuración: Visión general	34
Corriente de salida: parámetro, inicio de corriente,	

fin de corriente	40
Corriente de salida: curva	42
Corriente de salida: curva logarítmica	44
Corriente de salida: constante de tiempo filtro de salida	
Corriente de salida: error y HOLD:	48
Corriente de salida: tiempo de retardo de la alarma,	
Sensocheck	50
Compensación de temperatura del medio de medición (pH)	52
Compensación de temperatura (Cond)	54
Corrección (Oxy)	56
Contactos de conmutación: asignación de función,	
valores límite	58
Contactos de conmutación: función de valor límite,	
histéresis	
Contactos de conmutación: alarma	
Contactos de conmutación: manejo sondas de limpieza	
Câblage de protection	
Fecha y hora. Denominación del punto de medición	68
Calibración	70
pH: Calibración automática	72
pH: Calibración manual	
pH: sensores premedidos	76
Convertir la pendiente a mV	
Calibración redox (ORP)	
Calibración del producto	
Oxy: Calibración	82
Combinación utilizada habitualmente	
parámetro/modo de calibración	83
Calibración de pendiente (medio: aire)	84
Calibración de pendiente (medio: agua)	85
Conductividad: Calibración	
Calibración con solución de calibración	87

Cond	ductividad inductiva: Calibración	88
Calib	ración mediante introd. factor de célula	89
Calib	oración del punto cero	90
Med	ición	91
Diag	nóstico	92
Serv	icio	97
Men	sajes de error	100
Sens	socheck y Sensoface	102
Mod	os de funcionamiento	103
Prog	yrama de suministro	104
Date	os técnicos	105
Tabl	as de tampones	112
	Mettler-Toledo	
-02-	Knick CaliMat	113
-03-	Tampones Ciba (94)	
-04-	Tampones técnicos según NIST	115
-05-	Tampones estándar NIST	
-06-	Tampones HACH	
-07-	Tampones técnicos WTW	
-08-		
-09-	- I J	
-10-		
_	o propio de tampones -U1	
	ciones de cloruro potásico	
	ciones de calibración	
Solu	ciones de cloruro sódico	126
Med	ición de concentración	127
Curv	as de concentración	128
-01- :	Solución de cloruro sódico NaCl	128
	Solución de ácido clorhídrico HCl	
-03- 5	Sosa cáustica NaOH	130

Índice	133
-05- Ácido nítrico HNO ₃	132
-04- Acido sulfúrico H_2SO_4	131

Sobre las instrucciones

Garantía

Cualquier defecto que aparezca durante los 3 años posteriores a la entrega se reparará gratuitamente en fábrica. El envío ha de efectuarse libre de portes. Sensores, equipamiento y accesorios: 1 año. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Devolución en caso de garantía

Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Envíe el aparato limpio a la dirección que le indiquen.

En caso de contacto con algún medio de proceso, el aparato debe descontaminarse/desinfectarse antes de su envío. En dicho caso debe adjuntar la información correspondiente para evitar posibles riesgos a los trabajadores del servicio técnico.

Eliminación


Deben aplicarse los reglamentos legales específicos de cada país para la eliminación de "Aparatos viejos eléctricos/electrónicos".

Sobre este manual de instrucciones:

Este manual debe servirle como "Obra de consulta sobre el aparato"; no tiene que leerlo de principio a fin.

Busque en el **Índice** o **Contenido** la función que le interesa. Encontrará el tema en la doble página abierta y allí se muestra paso a paso cómo puede ajustar la función deseada. Los números de página y los títulos de columnas fácilmente legibles le ayudarán a acceder rápidamente a la información:

Página izquierda: cómo acceder a la función buscada



Parámetros de medición en cuestión

Página derecha:

qué ajustes tiene disponibles esta función





CD-ROM

Documentación completa:

- manual de instrucciones en el idioma del país
- advertencias de seguridad
- certificados
- manuales breves de usuario



Advertencias de seguridad

En los idiomas nacionales de la UE y otros.

Declaraciones de conformidad CE



Manuales breves de usuario

Instalación y primeros pasos:

- manejo
- · estructura de menús
- calibración
- observaciones sobre el manejo en caso de mensajes de error

Otros idiomas en el CD-ROM y en internet: www.knick.de $\,$

Stratos MS es un aparato de cuatro conductores para manejar los sensores Memosens. Para la alimentación eléctrica sirve un suministro de red universal 80 ... 230 V CA, 45 ... 65 Hz/24 ... 60 V CC. En el lado de salida el aparato dispone de dos salidas de corriente (0) 4 ... 20 mA para la transmisión p. ej. de valores de medición y de temperatura.

Hay disponibles dos contactos de conmutación libres de potencial que se pueden configurar.

Se pueden ajustar los siguientes métodos de medición:

- pH
- potencial redox
- · oxígeno disuelto
- medición de conductividad por electrodos
- · medición de conductividad inductiva

Carcasa y opciones de montaje

- La robusta carcasa plástica está diseñada para el estándar de protección IP 67/ NEMA 4X outdoor, material del frente: PBT, subcarcasa: PC.
 Dimensiones: al 148 mm, an 148 mm, prof 117 mm.
 Hay perforaciones dispuestas en la carcasa para:
- montaje en cuadro (dimensiones 138 mm x 138 mm según DIN 43700)
- montaje mural (con tapones herméticos para la impermeabilización de la carcasa)
- montaje en poste (Ø 40 ... 60 mm, ☐ 30 ... 45 mm)

Cubierta protectora para la intemperie (accesorio)

La cubierta protectora está disponible como accesorio y ofrece protección adicional contra las inclemencias del tiempo y contra daños mecánicos.

Conexión de los sensores, introducción de cables

Para la introducción de los cables, la carcasa dispone de

- 3 perforaciones para racores atornillados M20x1,5
- 2 perforaciones para NPT 1/2" o tubo metálico rígido

Sensores Memosens y cable de conexión

Puede encontrar más información sobre nuestra oferta en www.knick.de.

Visión general de Stratos MS

Piezas suministradas

Compruebe que no falte ninguna pieza y que a su entrega no presenten daños de transporte.

Las piezas que se suministran son:

unidad frontal Stratos, subcarcasa, bolsa de piezas pequeñas certificado de control del fabricante documentación CD-ROM






Fig.: montaje de los componentes de la carcasa


- 1) Puente de cortocircuito (3 unidades)
- 2) Placa (1 unidad) para montaje de conducto: Placa entre la carcasa y la tuerca
- 3) Bridas para los cables (3 unidades)
- 4) Pasador para la bisagra (1 unidad) insertable por ambos lados
- 5) Tornillos de carcasa (4 unidades)

- 6) Tapón de cierre (1 unidad)
- 7) Goma reductora (1 unidad)
- 8) Racores atornillados para cables (3 unidades)
- 9) Tapones obturadores (3 unidades)
- 10) Tuercas hexagonales (5 unidades)
- 11) Tapones herméticos (2 unidades) para la impermeabilización en caso de montaje mural

Plano de montaje, dimensiones








- Racor atornillado para cables
 (3 unidades)
- Orificios para racores atornillados para cables o para tubo ½", ø 21,5 mm (2 orificios).
 Entre las piezas suministradas no se incluyen los racores atornillados para el tubo.
- 3) Orificios para montaje en poste (4 orificios)
- 4) Orificios para montaje mural (2 orificios)

Accesorios de montaje

Kit de montaje en poste, accesorios ZU 0274 Cubierta protectora para montaje mural y en poste, accesorios ZU 0737 Juego para montaje en cuadro, accesorios ZU 0738

Montaje en poste, tejadillo protector



- 1) Abrazaderas con ajuste por tornillo sin fin según DIN 3017 (2 unidades)
- 2) Placa de montaje en poste (1 unidad)
- Colocación vertical u horizontal del poste opcional
- 4) Tornillos de rosca cortante (4 unidades)

Fig.: kit de montaje en poste, accesorio ZU 0274





Fig.: tejadillo protector para montaje mural y en tubo, accesorio ZU 0737

Montaje en cuadro




- 1) Junta integral (1 unidad)
- 2) Tornillos (4 unidades)
- 3) Posición del panel
- 4) Cerrojos (4 unidades)
- 5) Casquillo roscado (4 unidades)

Sección montaje en cuadro 138 x 138 mm (DIN 43700)


Fig.: kit de montaje en cuadro, accesorio ZU 0738


Visión general de Stratos MS



Ocupación de los terminales, placas de características

Bornes de conexión, apropiados para hilos únicos/cordones de hasta 2,5 mm².








Suministro de corriente

Conexión del suministro de corriente con Stratos MS a los bornes 21 y 22 (80 ... 230 V CA, 45 ... 65 Hz/24 ... 60 V CC)



Terminales			
Conexión Memosens			
1 (BN)	+3 V marrón		
2 (GN)	RS 485 A verde		
3 (YE)	RS 485 B amarillo		
4 (WH/ CL)	GND/ blanco/ shield transp.		
5	do not conn	ect	
6	do not conn	ect	
7	do not conn	ect	
Salidas de	corriente OU	T1, OUT2	
8	+ Out 2		
9	- Out 1 / Out	t 2	
10	+ Out 1		
11	HOLD		
12	HOLD		
13	do not connect		
Contactos de conmutación REL1, REL2			
14	REL 1		
15	REL 1/2		
16	REL 2		
17	do not connect		
18	do not connect		
19	do not connect		
20	do not connect		
Suministro de corriente			
21 power			
22	power		

Método de medición, cable Memosens


Puesta en funcionamiento

Al conectar un sensor Memosens se cargará automáticamente la función de medición (tipo de aparato) correspondiente.

Cambiar el método de medición

El método de medición puede cambiarse en cualquier momento en el menú "Service".

Cable Memosens



Datos técnicos


Material	TPE
Diámetro del cable	6,3 mm
Cable	2x2, conductores retorcidos por parejas
Longitud	hasta 100 m
Temperatura de proceso	-20 °C 135 °C
Protección	IP 68

Código de tipo

Tipo de cable	Longitud de cable	Número de pedido
Cable Memosens	3 m	CA/MS-003NAA
	5 m	CA/MS-005NAA
	10 m	CA/MS-010NAA
	20 m	CA/MS-020NAA

Modo de medición

El aparato pasa automáticamente al modo de funcionamiento "Medición" tras conectar la tensión de funcionamiento. Para acceder al modo de medición desde otro modo de funcionamiento (p. ej. Diagnóstico, Servicio): mantenga pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s).



Según cómo se configure se puede elegir que el modo de funcionamiento "Medición" muestre de forma estándar las siguientes indicaciones en la pantalla:

- valor de medición, hora y temperatura (ajuste previo)
- valor de medición y denominación del punto de medición ("TAG")
- · fecha y hora
- corrientes de salida

Nota: si se pulsa la tecla **meas** estando en el modo de medición en la pantalla se visualizan las indicaciones durante unos 60 s.



Atención:

se debe configurar el equipo para adaptarlo a la tarea de medición.


Teclas y sus funciones

Flechas arriba/abajo

- Menú: aumentar/disminuir el valor numérico
- · Menú: selección

meas

- En el menú, retroceder un nivel
- Ir directamente al modo de medición (pulsar > 2 s)
- Modo de medición: otra indicación de pantalla



enter

- Configuración: confirmar entradas, siguiente paso de configuración
- Calibración: avanzar en el desarrollo del programa

Flechas izquierda/derecha


- Menú: grupo de menú anterior/siguiente
- Introducción de números: posición a la izquierda/derecha

info

- Acceder a la información
- Mostrar los mensajes de error

menu

 Modo de medición: acceso al menú




- 1 Temperatura
- 2 Sensocheck
- 3 Intervalo/tiempo de respuesta
- 4 Datos del sensor
- 5 Desgaste
- 6 Mensaje valor límite: límite 1 **▼** o límite 2 **▲**
- 7 Alarma
- 8 Service
- 9 No utilizado
- 10 Calibración
- 11 Sensor digital
- 12 Tiempo de espera en curso

- 13 Info disponible
- 14 Modo HOLD activo
- 15 Pantalla principal
- 16 Pantalla secundaria
- 17 Continuar con enter
- 18 No utilizado
- 19 Diagnóstico
- 20 Modo de configuración
- 21 Modo de calibración
- 22 Modo de medición
- 23 Sensoface
- 24 Unidades de medición

Colores de señalización (iluminación de fondo de la pantalla)

Rojo Alarma (en caso de error: los valores indicados son intermitentes)
Rojo intermitente Entrada errónea: valor inadmisible o número de identificación erróneo

Pantalla en el modo de medición



Se denomina MAIN DISPLAY a los avisos activos en el modo de medición. Puede acceder al modo de medición desde otros modos de funcionamiento con solo pulsar prolongadamente la tecla **meas** (> 2 s).

Tecla meas

Tecla enter

Mediante la pulsación breve de **meas** se accede a otras indicaciones de pantalla, por ejemplo, la indicación del valor principal de medición y la denominación del punto de medición ("TAG"). Al cabo de 60 s se vuelve


a la pantalla principal. Para elegir una de las indicaciones de pantalla como MAIN DISPLAY (esto es, para que se muestre de forma permanente el modo de medición) pulse **enter**.

En la pantalla auxiliar aparece "MAIN DISPI AY – NO".

Con las teclas **arriba** y **abajo** elija "MAIN DISPLAY – YES" y confirme con **enter**. Esta indicación aparece en la pantalla solo en el modo de medición.


Seleccionar modo de funcionamiento:

- 1) Mantenga pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s) (modo de medición)
- 2) Pulse la tecla menu: se muestra el menú de selección
- 3) Seleccione el modo de funcionamiento con las flechas izquierda/derecha.
- 4) Confirme con enter el modo de funcionamiento seleccionado.



Introducir los valores:

- 5) Seleccione la posición de dígito: flecha izquierda/derecha
- 6) Modifique el valor numérico: flecha arriba/abajo
- 7) Confírmelo con enter.



Modos de funcionamiento

Diagnóstico

Muestra los datos de calibración, indicación de los datos del sensor, control sensor, realización de una autoverificación del aparato, carga de las entradas del diario de registro e indicación de la versión de hardware/software de los distintos componentes. El diario de registro puede recoger 100 entradas (00...99) y estas se pueden ver directamente en el aparato.

HOLD

Carga manual del modo HOLD, p. ej. para el cambio de sensores.

Las salidas de señal adoptan un estado definido.

HOLD también se puede activar a través de la entrada externa (ver página siguiente).

Calibración

Cada sensor dispone de parámetros típicos que cambian durante el tiempo de funcionamiento. Es necesario llevar a cabo una calibración para obtener valores correctos de medición ya que, de esta forma, el aparato comprueba qué valor proporciona el sensor al medir en un medio conocido. Si se produce una desviación se ha de "ajustar" el aparato; en este caso, el aparato muestra el valor "efectivo" y corrige internamente el error de medición del sensor. La calibración se ha de repetir periódicamente y los intervalos entre los calibrados dependen de la carga que soporte el sensor. Durante la calibración, el aparato pasa al modo HOLD.

Durante la calibración, el aparato permanece en el modo de calibración hasta que el usuario salga de él.

Configuración

Se debe configurar el equipo para adaptarlo a la tarea de medición. En el modo "Configuración" puede establecerse qué rango de medición se ha de transmitir y cuándo deben generarse mensajes de advertencia o de alarma.

Durante la configuración, el aparato pasa al modo HOLD.

El modo de configuración se abandona automáticamente 20 minutos después de que haya pulsado la última tecla; el aparato pasa al modo de medición.

Servicio

Funciones de mantenimiento (generador de corriente, verificación de relés), asignar códigos de acceso, elegir tipo de aparato (pH/oxy/conductividad), volver a los ajustes de fábrica.

HOLD es un modo de seguridad durante la configuración y la calibración. La corriente de salida se congela (LAST) o permanece en un valor fijo (FIX). Los contactos de alarma y límite están inactivos.


Modo HOLD, indicación en la pantalla:



Comportamiento de la señal de salida

- LAST: La corriente de salida se congela en el último valor, recomendable en caso de configuración corta. El proceso no debe sufrir modificaciones significativas durante la configuración. ¡En este ajuste no se tienen en cuenta los cambios!
- **FIX:** La corriente de salida se ajusta a un valor claramente distinto al valor de proceso a fin de indicar al sistema conductor que se está trabajando en el aparato.

Señal de salida con HOLD:



Finalización del modo HOLD

Para salir del modo HOLD hay que pasar al modo de medición (pulsando de forma prolongada de la tecla **meas**). En la pantalla aparece "Good Bye"; a continuación, se sale de HOLD.


Al salir del calibrado se hace una consulta de seguridad para garantizar que el punto de medida está de nuevo listo para su uso (p. ej.: el sensor se ha vuelto a montar, se encuentra en proceso).

Activación externa de HOLD

El modo HOLD puede activarse a demanda desde el exterior mediante una señal en la entrada HOLD (p. ej. mediante el sistema de control de proceso).

HOLD inactivo	02 V CA/CC
HOLD activo	1030 V CA/CC

Modos de funcionamiento/funciones



Visión general de la configuración

Los pasos de configuración se agrupan en grupos de menú.

Con la ayuda de las flechas izquierda/derecha se puede avanzar y retroceder hasta el grupo de menú anterior o el siguiente.

En cada grupo de menú hay opciones para la configuración de los parámetros; abra las opciones de menú con **enter**.

Utilice las flechas para modificar los valores y confirme/acepte los ajustes con **enter**. Para volver a medición: mantenga pulsado **meas** durante un tiempo (> 2 s).

Selección del grupo de menús	Grupo de menús	Código	Pantalla	Selección de la opción de menú
	Configuración del sensor	SNS:	Conf *i	enter
		Opción de		enter
			:	
)		Opción de		⋞ enter
•	Salida de corriente 1	OT1:		enter
• (Salida de corriente 2	OT2:		
•	Compensación	COR:	CORRECTION :	
, (Modo de alarma	ALA:	Conf *i	
	Salidas de conmutación (LIMIT/ALARM/WASH)	REL:	Conf Ai	
	Ajustar la hora	CLK:	Conf *	*) •
	Denominación del punto de medición	TAG:	Conf *i	

Conexión de sensores Memosens


Paso	Acción/pantalla	Observación
Conecte el sensor	i e NO SENSOR	Si no está conectado un sen- sor Memosens en la pantalla muestra el mensaje de error "NO SENSOR".
Espere a que se muestren los datos del sensor.	SENSOR DENTIFICATION	En la pantalla parpadea el reloj de arena.
Compruebe datos del sensor	Con las flechas ◆ ▶ vea la información del sensor y confírmela con enter.	Sensoface está alegre si los datos del sensor son correctos.
Pase al modo de medición	Pulse la tecla meas, info o enter	El aparato vuelve automática- mente al modo de medición al cabo de 60 s (tiempo de espera).
Posible mensaje de error		1
Sensor gastado por el uso. Sustituir el sensor	ERR 009 CANCEL	Si aparece este mensaje de error ya no se puede volver a utilizar el sensor. Sensoface está triste.
Fallo del sensor. Sustituir el sensor	err 004 SENSOR	Si aparece este mensaje de error no se puede utilizar el sensor. Sensoface está triste.

Paso	Acción/pantalla	Observación
Seleccione el modo HOLD El cambio de los sensores debe hacerse siempre en el modo HOLD para evitar reacciones inesperadas de las salidas y de los contactos.	Entre en el menú de selección con la tecla menu , seleccione con las flechas	El aparato pasa a continua- ción al modo HOLD. De forma alternativa, el estado HOLD se puede activar también exter- namente mediante la entrada HOLD. Mientras está en HOLD la corriente de salida se detiene en el último valor o, en su defecto, se establece en un valor fijo.
Extraiga y desmonte el sensor antiguo		
Monte e inserte el nuevo sensor.		Los mensajes temporales que aparecen con el cambio se muestran en la pantalla pero no se emiten en el contacto de alarma y no se incorporan al diario de registro.
Espere a que se muestren los datos del sensor.	SENSOR IDENTIFICATION	
Compruebe los datos del sensor	© SEPS PROPERTIES MEMOSENS MEMOSENS → vea la información del sensor y confírmela con enter.	Se pueden mostrar el fabricante y el tipo de sensor, así como la última fecha de calibración.
Compruebe los valores de medición		
Salga de HOLD	Si pulsa brevemente la te- cla meas vuelve al menú de selección; si la pulsa de forma prolongada el aparato pasa al modo de medición.	



Tipo aparato pH

La siguiente vez que se encienda la elección del tipo de aparato se lleva a cabo de forma directa. El tipo de aparato puede modificarse en el menú SERVICE; el modo de calibración debe configurarse a continuación en el menú CONE.



рΗ

Opción de menú	Acción	Selección
Unidad de temperatura D SNS: TEMP UNIT	Seleccione con las flechas ▲ ▼ °C o °F. Acepte con enter	°C / °F
Modo de calibración R SNS: [ALMO]E	Seleccione con las flechas ▲ ▼ CALMODE: AUTO: calibración mediante reconocimiento automático del juego de tampones Calimatic MAN: introducción manual del las soluciones tampón. DAT: introducción datos de ajuste de sensores premedidos Acepte con enter	AUTO MAN DAT
(AUTO: juego de tampones) SNS: BUFFER SET	Seleccione con las flechas • • el juego de tampones utilizado (valores nominales v. tabla) Acepte con enter	-0010-, -U1- USR (ver anexo) Con la tecla info se muestran en la última línea el fabricante y los valores nominales.
Temporizador de cal. SNS: EALTIMER	Configure con las flechas ▲ ▼ CALTIMER: OFF: sin temporizador ON: ciclo fijo de calibrado (configuración en el siguiente paso) Acepte con enter	OFF/ON (ON: 0 9999 h)

Indicaciones sobre el temporizador de calibración

Cuando se ha activado Sensocheck en el menú Configuración/alarma el desarrollo del ciclo de calibración se mostrará en la pantalla mediante Sensoface:









Se ha superado el intervalo de calibración.

Ya ha transcurrido más del 80% del intervalo de calibración.








En Diagnóstico se puede consultar el tiempo que falta hasta el siguiente calibrado (ver apartado Diagnóstico).

Configuración Cond(I)



Tipo aparato Cond(I)


La siguiente vez que se encienda, la elección del tipo de aparato se lleva a cabo de forma directa. El tipo de aparato puede modificarse en el menú SERVICE; el modo de calibración debe configurarse a continuación en el menú CONF.



- 1 Pulse la tecla **menu**.
- 2 Seleccione con las flechas ◆ ▶ CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú SENSOR y pulse enter.

En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "SNS:" en la pantalla.

- Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha). Confirme (y continúe) con **enter**.
- 4 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].



Cond


Opción de menú	Acción	Selección
Seleccionar modo de medición SNS: MERS MOJE	Seleccione con las flechas ▲ ▼ el modo de medición deseado. Acepte con enter	Cond Conc % Sal ‰
Seleccionar rango de medición SELECCIONAR RANGE	Solo en medición Cond Seleccione con las flechas ▲ ▼ el modo de medición deseado. Acepte con enter	x.xxx μS/cm, xx.xx μS/cm xxx.x μS/cm, xxxx μS/cm x.xxx mS/cm, xx.xx mS/cm xxx.x mS/cm , x.xxx S/m xx.xx S/m, xx.xx MΩ
Determinación de la concentración SNS: SOLUTION	Solo en medición Conc Seleccione con las flechas	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H ₂ SO ₄) -05- (HNO ₃) -06- (H ₂ SO ₄) -07- (HCl) -08- (HNO ₃) -09- (H ₂ SO ₄) -10- (NaOH)
Unidad de temperatura	Seleccione con las flechas ▲ ▼ °C o °F. Acepte con enter	° C / °F

Configuración Oxy



Tipo aparato Oxy

La siguiente vez que se encienda, la elección del tipo de aparato se lleva a cabo de forma directa. El tipo de aparato puede modificarse en el menú SERVICE; el modo de calibración debe configurarse a continuación en el menú CONF.



Оху

Opción de menú	Acción	Selección
Seleccionar modo de medición SNS: MERS MOJE	Seleccione con las flechas ▲ ▼ el modo de medición utilizado. DO: medición en líquidos GAS: medición en gases Acepte con enter	dO % dO mg/l dO ppm GAS %
Unidad de temperatura	Seleccione con las flechas ▲ ▼ la unidad de temperatura. Acepte con enter	°C °F
Medio de calibración aire/agua	Seleccione con las flechas A Vel medio de calibración. AIR: medio de calibración aire WTR: medio de calibración agua saturada de oxígeno Acepte con enter	CAL_AIR CAL_WTR
Temporizador de cal. SNS: EALTIMER	Configure con las flechas ▲ ▼ CALTIMER: OFF: sin temporizador ON: ciclo fijo de calibrado (configuración en el siguiente paso) Acepte con enter	OFF/ON (ON: 0 9999 h)

Indicaciones sobre el temporizador de calibración

Cuando se ha activado Sensocheck en el menú Configuración/alarma el desarrollo del ciclo de calibración se mostrará en la pantalla mediante Sensoface:







Ya ha transcurrido más del 80% del intervalo de calibración.







Se ha superado el intervalo de calibración.

En Diagnóstico se puede consultar el tiempo que falta hasta el siguiente calibrado (ver apartado Diagnóstico).

Configuración: Visión general



Oxy ||Cond

Confi	onfiguración (ajuste previo en negrita)				
Sens	nsor		pН	Оху	Cond
SNS	SNS CALMODE		AUTO MAN DAT		
	AUTO	BUFFER SET	-01- MT -02- KNCU1- USR (valores nominales de tampón con "info")		
	MEAS MO	DE		dO % dO mg/l dO ppm GAS %	
	MEAS MO	DE			Cond Conc % SAL ‰
	Cond	MEAS RANGE			x.xxx μS/cm * xx.xx μS/cm * xxx.x μS/cm * xxxx μS/cm * xxxx mS/cm xxxx mS/cm xxxx mS/cm xx.xx mS/cm xx.xx mS/cm xx.xx S/m xx.xx S/m xx.xx MΩ *
	Conc	SOLUTION			-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H ₂ SO ₄) -05- (HNO ₃) -06- (H ₂ SO ₄) -07- (HCl) -08- (HNO ₃) -09- (H ₂ SO ₄) -10- (NaOH)
	TEMP UNI	T	°C / °F		
	CALTIMER		OFF / ON		
*)	ON	CAL-CYCLE	0 9999 h (168 h)		

^{*)} no en el caso de sensores de conductividad inductiva

^{**)} solo en tipo aparato medición conductividad inductiva

Configuración: Visión general

рΗ

Con	Configuración (ajuste previo en negrita)			
Salid	da de corriente 1		рН	
OT1	RANGE		4 20 mA 0 20 mA	
	CHANNEL		PH ORP TEMP	
	PH	BEGIN 4 mA (0 mA)	– 2.00 16.00 pH 00.00 pH	
		END 20 mA	– 2.00 16.00 pH 14.00 pH	
	ORP (Sensor redox Memosens)	BEGIN 4 mA (0 mA)	– 1999 1999 mV – 1000 mV	
		END 20 mA	– 1999 1999 mV 1000 mV	
	TMP °C	BEGIN 4 mA (0 mA)	− 20 300 °C 000.0 °C	
		END 20 mA	− 20 300 °C 100.0 °C	
	TMP °F	BEGIN 4 mA (0 mA)	- 4 572 °C 032.0 °F	
		END 20 mA	− 4 572 °C 212.0 ° F	

Salida de corriente 2	Ajuste previo CHANNEL: TMP (sino como OT1)
-----------------------	--

Corrección			рН
COR	OR TC SELECT		OFF LIN PURE WTR
	LIN	TC LIQUID	– 19.99 19.99 %/K 00.00 %/K

Configuración: Visión general



Con	Configuración (ajuste previo en negrita)			
Salid	da de c	orriente 1	Оху	
OT1			4 20 mA 0 20 mA	
	CHANN	NEL	OXY TMP	
	OXY dO %	BEGIN 4 mA (0 mA)	000.0 600.0 %	
		END 20 mA	000.0 600.0 %	
	OXY dO	BEGIN 4 mA (0 mA)	0000 μg/l 99.99 mg/l	
	mg/l	END 20 mA	0000 μg/l 99.99 mg/l	
	OXY dO ppm	BEGIN 4 mA (0 mA)	0000 ppb 99.99 ppm	
		END 20 mA	0000 ppb 99.99 ppm	
	OXY GAS %	BEGIN 4 mA (0 mA)	0000 ppm 99.99 %	
		END 20 mA	0000 ppm 99.99 %	
	TMP °C	BEGIN 4 mA (0 mA)	− 20 150 °C 000.0 °C	
		END 20 mA	− 20 150 °C 100.0 °C	
	TMP °F	BEGIN 4 mA (0 mA)	- 4 302 °C 032.0 °F	
		END 20 mA	-4302 °C 212.0 °F	

Salida de corriente 2	Ajuste previo CHANNEL: TMP
	(sino como OT1)

Corrección			Оху
COR	SALINITY		00.00 45.00 ppt (00.00 ppt)
	PRESSU	IRE UNIT	BAR / KPA / PSI
	BAR	PRESSURE	0.000 9.999 BAR (1.013 BAR)
	KPA	PRESSURE	000.0 999.9 KPA (100 KPA)
	PSI	PRESSURE	000.0 145.0 PSI (14.5 PSI)

Configuración: Visión general

Cond

Configuración (ajuste previo en negrita)				
Salida de corriente 1			Cond	
OT1	RANGE		4 20 mA 0 20 mA	
	CHANNEL		COND TMP	
	OUTPUT (curva salida de corriente)		LIN /BILIN/LOG (LOG solo en S/cm y S/m)	
	LIN	BEGIN 0/4 mA	Introducción coma flotante, 000,0 mS/c	
		END 20 mA	Introducción coma flotante, 100.0 mS/c	
	LOG	BEGIN 0/4 mA	Series de 10 elegibles: S/cm: 1.0 μS/cm* / 10.0 μS/c* / 100.0 μS/c* / 1.0 mS/c / 10.0 mS/c / 100.0 mS/c / 1000 mS/c S/m: 0.001 S/m / 0.01 S/m / 0.1 S/m / 1.0 S/m / 10.0 S/m / 100 S/m	
		END 20 mA	Series de 10 (ver arriba) 100,0 mS/c	
	BI LIN	BEGIN 0/4 mA	Rango correspondiente con el canal elegido	
		END 20 mA	Rango correspondiente con el canal elegido	
		CORNER X	Condiciones en curvas bilineales: Punto angular X: BEGIN \leq CORNER X \leq END (ascendente) BEGIN \geq CORNER X \geq END (descendente)	
		CORNER Y	Valor prefijado: 12 mA Punto angular Y: (0 mA) 4 mA ≤ CORNER Y ≤ 20 mA	
	TMP	BEGIN 0/4 mA	− 50 250 °C (000.0 °C)	
	°C	END 20 mA	− 50 250 °C (100.0 °C)	
	TMP	BEGIN 0/4 mA	– 58 482 °F (032.0 °F)	
	°F	END 20 mA	– 58 482 °F (212.0 °F)	

Salida de corriente 2	Ajuste previo CHANNEL: TMP
	(sino como OT1)

Corrección			Cond
COR	TC SELECT		OFF / LIN / NLF / NaCI* / HCI* / NH ₃ *
	LIN TC LIQUID		00.00 19.99 %/K (00.00 %/K)
		REF TEMP	000.0 199.9 °C (025.0 °C)

^{*)} no en sensores de conductividad inductiva

38

Configuración: Visión general



Oxy Cond

Configuración (ajuste previo en negrita)				
Alarma		pH Oxy Cond		Cond
ALA	DELAYTIME	0 600 s (0010 SEC)		
	SENSOCHECK	ON / OFF		

Relé	1					
RL1	LIMIT ALARM WASH	La elección determina el siguiente submenú				
LM1	CHANNEL	PH / ORP / TMP	OXY / TMP	COND / TMP		
	FUNCTION	Lo LEVL / Hi LEVL				
	CONTACT	N/O / N/C				
	LEVEL	00.00 pH -2.00 16.00 pH (-1999 1999 mV) (-20 200 °C)	000.0 % 000.0 600.0 % 0000 μg/l 99.99 mg/l 0000 ppb 99.99 ppm 0000 ppm 99.99 % (–20 150 °C)	000.0 mS/cm		
	HYSTERESIS	00.50 pH 0.00 10.00 pH (0 2000 mV) (0 100 °C / 0 180 °F)	000.0 % 0 50 % del rango de medición	005.0 mS/cm 0 50 % del rango de medición		
	DELAYTIME	0010 SEC 0000 9999 s				
AL1	TRIGGER	FAIL / FACE				
	CONTACT	N/O / N/C				
WS1	CYCLE TIME	000.0 h 0.0 999.9 h				
	DURATION	0060 SEC 0 1999 s				
	CONTACT	N/O / N/C				

Relé 2 ajuste previo LIMIT/FUNCTION: Hi LEVL (sino como Relé 1)

Configuración: Visión general

Oxy Cond

Confi	Configuración (ajuste previo en negrita)			
Fecha/hora				
CLK	FORMAT	24 h / 12 h		
24 h hh:mm		hh:mm		
	12 h	hh:mm (AM / PM) 00 12:59 AM / 1 11:59 PM		
	DAY / MONTH	dd.mm		
	YEAR	2000 2099		

Denominación del punto de medición (TAG)		
TAG	La introducción se efectúa en la línea de texto	




Оху

Cond

Corriente de salida: parámetro, inicio de corriente, fin de corriente.


(Ejemplo: salida de corriente 1, tipo aparato pH)




- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas CONF v pulse enter.

Confirme (y continúe) con enter.

- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú OUT1 y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "OT1:" en la pantalla. Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha).
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].





рΗ


Оху

Cond


Opción de menú	Acción	Selección
Rango de corriente	Con las flechas ▲ ▼ seleccione el rango 4-20 mA o 0-20 mA. Acepte con enter	4-20 mA / 0-20 mA
Parámetro PH OT 1: EHRNNEL	Ejemplo: salida de corriente 1, tipo aparato pH Seleccione con las flechas ▲ ▼: PH: valor pH ORP: potencial redox TMP: temperatura Acepte con enter	PH/ORP/TMP
Inicio de corriente	Con las flechas ▲ ▼ modifique posición, con las flechas ◀ ▶ seleccione otra posición. Acepte con enter	-216 pH (PH) -19991999 mV (ORP) -20300 °C / -4572 °F (TMP)
Fin de corriente OT 4 EN 3 20mA	Con las flechas ▲ ▼ ◀ ▶ introduzca valor Acepte con enter	-216 pH (PH) -19991999 mV (ORP) -20300 °C / -4572 °F (TMP)

Asignación de valores de medición Inicio y fin de corriente

Ejemplo 1: rango de medición pH 0 ...14




Ejemplo 2: rango de medición pH 5...7 Ventaja: mayor resolución en el rango de





Corriente de salida: curva.


(Solo tipo aparato Cond(I). Ejemplo: salida de corriente 1)




- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.

Confirme (y continúe) con enter.

- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú OUT1 y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "OT1:" en la pantalla.
 Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha).
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].






^{*)} solo en Cond(I)



Opción de menú	Acción	Selección
Curva corriente de salida	Seleccione con las flechas ▲ ▼ y acepte con enter	LIN Curva lineal biLIN Curva bilineal LOG Curva logarítmica
Inicio y fin de corriente IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Con las flechas • • • • introduzca valor Acepte con enter	Introducción del parámetro/ rango seleccionado Si se excede el rango indicado el aparato selecciona automáti- camente el siguiente rango más alto (Autorange).
Curva bilineal: punto angular X/Y T 1 EORNER X	Con las flechas • • • • introduzca valor Acepte con enter	Introducción del punto angular deseado de la curva bilineal "Corner X" (parámetro) y "Corner Y" (corriente de salida); ver figura abajo.

Punto angular curva bilineal





Ejemplo

Gama de corriente 4 ... 20 mA Inicio de corriente: 0 µS/cm Fin de corriente: 200 µS/cm

Punto angular:

"CORNER X": 10 μS/cm (parámetro) "CORNER Y": 12 mA (corriente de salida).

De esta forma se modifica la corriente de salida en el rango de 0 ... 10 µS/cm en mucha mayor medida que en el rango

10 ... 200 μS/cm.

Parámetro [µS/cm]



Corriente de salida: curva logarítmica

Un recorrido no lineal de la corriente de salida posibilita la medición a lo largo de varias series de 10, p. ej. la medición de valores de conductividad muy pequeños con una gran resolución, así como la medición de valores de conductividad elevados (con poca resolución).

Especificaciones necesarias: valor inicial y final

Posibles valores especificados para valor inicial y final

El valor inicial ha de ser como mínimo una serie de 10 inferior al valor final. El valor inicial y el final deben de indicarse siempre en las mismas unidades (bien en µS/cm o bien en S/m, ver listado):

1,0 μS/cm	
10,0 μS/cm	0,001 S/m
100,0 μS/cm	0,01 S/m
1,0 mS/cm	0,1 S/m
10,0 mS/cm	1,0 S/m
100,0 mS/cm	10,0 S/m
1000 mS/cm	100 S/m

El valor inicial


es el valor de serie de 10 siguiente situado bajo el valor de medición mínimo.

El valor final

es el valor de serie de 10 siguiente situado sobre el valor de medición máximo.

El número de series de 10 resulta de: número de series de 10 = log (valor final) – log (valor inicial)

El valor de la corriente de salida se define como sigue:





Opción de menú	Acción	Selección
Curva logarítmica Corriente de salida	Seleccione con las flechas ▲ ▼ y acepte con enter	LOG Curva logarítmica
		biLIN Curva bilineal LIN Curva lineal
Valor inicial	Con las flechas • • • • introduzca valor Acepte con enter	Introducción del valor inicial de la curva logarítmica de salida
Valor final	Con las flechas ▲ ▼ ◀ ▶ introduzca valor	Introducción del valor final de la curva logarítmica de salida
OT # EN]	Acepte con enter	

Valores iniciales y finales seleccionables para la curva logarítmica

S/cm:

1.0 μS/cm, 10.0 μS/cm, 100.0 μS/cm, 1.0 mS/cm, 10.0 mS/cm, 100.0 mS/cm, 1000 mS/cm

S/m:

0.001 S/m, 0.01 S/m, 0.1 S/m, 1.0 S/m, 10.0 S/m, 100 S/m




Оху

Cond

Corriente de salida: constante de tiempo filtro de salida.

(Ejemplo: salida de corriente 1, tipo aparato pH)




- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ → el grupo de menú OUT1 y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "OT1:" en la pantalla.
 Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**,
 - Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha).

 Confirme (y continúe) con **enter**.

enter

5 Para terminar: pulse la tecla meas hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].



Rango de corriente Parámetro

Inicio de corriente

Fin de corriente

Constante de tiempo filtro de salida

Corriente de salida en caso de mensaje de error

Corriente de salida en caso de HOLD

Corriente de salida en caso de HOLD FIX

47



Cond

Opción de menú	Acción	Selección
Constante de tiempo filtro de salida	Con las flechas ▲ ▼ ↓ ▶ introduzca valor	0120 SEC (0000 SEC)
OT 4: FILTERTIME	Acepte con enter	


Constante de tiempo filtro de salida

Para atenuar la salida de corriente se puede conectar un filtro de paso bajo con constante de tiempo de filtro ajustable. Con un salto en la entrada (100%) tras alcanzar la constante de tiempo se da un nivel del 63% en la salida. La constante de tiempo se puede configurar en el rango 0 ...120 s. Si se establece la constante de tiempo en 0 s, la salida de corriente sigue directamente la entrada.

Nota:

¡El filtro solo actúa sobre la salida de corriente, no sobre la pantalla, ni los valores límite ni el regulador!

Mientras esté en HOLD se suspende el cálculo del filtro para que no se produzcan saltos a la salida.






Оху

Cond

Corriente de salida: error y HOLD:


(Ejemplo: salida de corriente 1, tipo aparato pH)



- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF v pulse enter.

Confirme (y continúe) con enter.

- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú OUT1 y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "OT1:" en la pantalla. Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha).
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].






pH Oxy Cond

Opción de menú	Acción	Selección
Corriente de salida en caso de mensaje de error	En caso de mensaje de error o de un mensaje de Sensoface se puede establecer la corriente de salida en 22 mA. Seleccione con las flechas ▲ ▼ ♦ ▶ si se deben valorar como desencadenante los mensajes de error (FAIL) o los de Sensoface (FACE). Acepte con enter	OFF / FAIL / FACE
Corriente de salida en caso de HOLD	LAST: en HOLD se mantiene en la salida el último valor medido. FIX: en HOLD se mantiene en la salida un valor (a especificar). Seleccione con ▲ ▼ Acepte con enter	LAST/FIX
Corriente de salida en caso de HOLD FIX	Solo si se ha elegido FIX: introducción de la corriente que debe fluir por la salida durante HOLD Introduzca valor con las flechas T	00.0022.00 mA (21.00 mA)

Señal de salida en HOLD:








Оху


Cond

Corriente de salida: tiempo de retardo de la alarma, Sensocheck.

(Ejemplo: salida de corriente 1, tipo aparato pH)



- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú ALARM y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "ALA:" en la pantalla.
 Seleccione la opción correspondiente con la tecla enter, haga cambios con las flechas (ver página derecha).
 Confirme (y continúe) con enter.
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].





51

рΗ

Оху

Cond


Opción de menú	Acción	Selección
Tiempo de retardo de la alarma ALA: JELAYTIME	Introduzca valor con las flechas A A Acepte con enter	0600 SEC (10 SEC)
Sensocheck ALP: SENSOCHECK	Selecccione Sensocheck (supervisión continua de los electrodos de vidrio y de referencia) Seleccione con las flechas ◆ ▼ ON u OFF. Acepte con enter . (al mismo tiempo se activa Sensoface. En OFF también Sensoface está desconectado).	ON/ OFF

El tiempo de retardo de alarma atrasa el cambio a rojo de la iluminación de fondo de la pantalla, la señal de 22 mA (si así está configurado) y la activación del contacto de alarma.

Los mensajes de error pueden emitirse mediante una señal de 22 mA por la corriente de salida. A mayores se puede configurar un contacto de conmutación (RELAY1/ RELAY2) como contacto de alarma.

рΗ

Compensación de temperatura del medio de medición (pH)




рΗ

Opción de menú	Acción	Selección
Compensación de temperatura medio a medir	Solo si se ha elegido Medición pH: selección de la compensación de la temperatura del medio a medir: Lineal: LIN Seleccione con las teclas • , Acepte con enter.	OFF / LIN
Compensación de la temperatura lineal	Introducción de la compensación lineal de la temperatura del medio a medir. Introduzca valor con las flechas	-19.99+19.99 %/K




Compensación de temperatura (Cond)

Selección del método de compensación



- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú CORRECTION y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "COR:" en la pantalla. Confirme (y continúe) con enter.
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].



Compensación de la temperatura Cond: medio a medir


55 Cond

Opción de menú	Acción	Selección
Compensación de temperatura	Seleccione con las flechas A V la compensación deseada: OFF: compensación de temperatura desactivada	COR: TC SELECT
	LIN: compensación lineal de la temperatura con introducción del coeficiente de temperatura	COR: TC SELECT
	nLF: compensación de la temperatura para aguas naturales según EN 27888	COR: TE SELECT
	NaCI: compensación de la tem- peratura para agua desminerali- zada con trazas de NaCI	COR: TE SELECT
	HCI: compensación de la tem- peratura para agua desminerali- zada con trazas de HCI	COR: TC SELECT
	NH3: compensación de la tem- peratura para agua desminerali- zada con trazas de NH3 Acepte con enter	
	NaOH (sin figura)	




Corrección (Oxy)

Corrección de sal. Corrección de presión.



- 1 pulse la tecla **menu**.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú CORRECTION y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "COR:" en la pantalla. Confirme (y continúe) con enter.
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].





Оху

Opción de menú	Acción	Selección
Introducción de salinidad	Introducción de la salinidad del medio de medición. Introduzca valor con las flechas T Acepte con enter	00.0045.00 ppt
Introducción unidad de presión IMR COR: PRESSURE	Seleccione con las flechas A V la unidad de presión deseada. Acepte con enter	Bar/kPa/PSI
Introducción corrección presión MAN COR: PRESSURE	Seleccione con las flechas ▲ ▼: MAN (introducción manual) Acepte con enter	MAN / EXT
Introducción manual de la presión Introducción manual de la presión Introducción manual de la presión manual de	Introduzca valor con las flechas A Acepte con enter	Rango de introducción: 0.0009.999 BAR / 000.0999.9 KPA / 000.0145.0 PSI 1.013 BAR




Оху

Cond

Contactos de conmutación: asignación de función, valores límite


(Ejemplo: tipo aparato pH)




- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú RELAY1 y pulse enter.

Establezca la función del contacto de conmutación: **LIMIT**.

- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "LM1:" en la pantalla.
 - Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha). Confirme (y continúe) con **enter**.
- 5 Para terminar: pulse la tecla meas hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].





рΗ

Oxy || Cond

Opción de menú	Acción	Selección
Uso de los relés FL 1 LIMIT	Seleccione en la línea de texto con las flechas ▲ ▼: • función de valor límite (LIMITS) • mensaje de error (ALARM) • contacto de limpieza (WASH) Acepte con enter	Nota: cada uno de ellos lleva al submenú correspondiente.
Calabaianannanénaatus	Seleccione con las flechas ▲ ▼	PH/ORP/TMP
Seleccionar parámetro FH LM 1: CHANNEL	el parámetro deseado. Acepte con enter	FH/ORF/TWIF
Función valor límite 1 FUNCTION	Seleccione el comportamiento de conmutación deseado con las flechas. LoLevel: activo cuando no se alcanza el punto de conmutación HiLevel: activo cuando se supera el punto de conmutación Acepte con enter	Lo LEVL / Hi LEVL Símbolo límite 1:
Comportamiento de contacto valor límite 1	N/O: normally open (contacto de trabajo) N/C: normally closed (contacto de reposo) Seleccione con las flechas ▲ ▼: Acepte con enter	N/O / N/C
Punto de conmutación valor límite 1	Introduzca punto de conmutación con las flechas ▲ ▼ ◀ ▶ . Acepte con enter	-2.0016.00 PH (00.00 PH) / -19991999 mV / -20200 °C




Оху

Cond

Contactos de conmutación: función de valor límite, histéresis.


(Ejemplo: salida de conmutación 1, tipo aparato pH)




- 1 Pulse la tecla **menu**.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF v pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú RELAY1 y pulse enter.

Establecer la función del contacto de conmutación:

- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "LM1:" en la pantalla.
 - Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha). Confirme (y continúe) con **enter**.
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].





61

рΗ


Oxy

Cond


Opción de menú	Acción	Selección
Histéresis valor límite 1 LM # HYSTERES 5	Seleccione histéresis con las flechas ▲ ▼ ↓ ▶. Acepte con enter	010.00 PH (00.50 PH)
Tiempo de retardo valor límite 1	El contacto se activa con retardo (pero se desactiva sin retardo). Seleccione el tiempo de retardo con las flechas • • • . Acepte con enter	09999 SEC (0010 SEC)

Aplicación histéresis:

Valor límite inferior



Valor límite superior








Оху

Cond

Contactos de conmutación: alarma.


(Ejemplo: salida de conmutación 1, tipo aparato pH)



- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas ◆ ➤ CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú RELAY1 y pulse enter.

Establezca la función del contacto de conmutación: **ALARM**

- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "AL1:" en la pantalla.
 - Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha). Confirme (y continúe) con **enter**.
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].






63

рΗ

Оху

Cond

Opción de menú	Acción	Selección
Alarma PL 1 TR 1 GGER	Seleccione con las flechas ▲ ▼	FAIL / FACE
Comportamiento del contacto * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	N/O: normally open (contacto de trabajo) N/C: normally closed (contacto de reposo) Seleccione con las flechas ▲ ▼. Acepte con enter	N/O / N/C



El contacto de alarma

Se puede configurar un contacto de conmutación (RELAY1/RELAY2) como contacto de alarma.






Оху

Cond

Contactos de conmutación: manejo sondas de limpieza


(Ejemplo: salida de conmutación 1, tipo aparato pH)



- 1 Pulse la tecla **menu**.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú RELAY1 y pulse enter.

Establezca la función del contacto de conmutación: **WASH**

- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "WS1:" en la pantalla.
 - Seleccione la opción correspondiente con la tecla **enter**, haga cambios con las flechas (ver página derecha). Confirme (y continúe) con **enter**.
- 5 Para terminar: pulse la tecla **meas** hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].






рΗ

Оху

Cond


Opción de menú	Acción	Selección
Uso de los relés	Seleccione en la línea de texto con las flechas ▲ ▼: • función de valor límite	LIMIT / ALARM / WASH
RL # WASH	 (LIMITS) mensaje de error (ALARM) contacto de limpieza (WASH) Acepte con enter	Nota: cada uno de ellos lleva al submenú correspondiente.
Intervalo de limpieza	Configure el valor con las flechas ▲ ▼ ◀ ▶ .	0.0999.9 h (000.0 h)
WS & EYELE TIME	Acepte con enter	
Duración de lavado	Configure el valor con las flechas ▲ ▼ ◀ ▶ .	09999 SEC (060.0 SEC)
UBÛUSÊC WS 1 JURATION	Acepte con enter	
Tipo de contacto	N/O: normally open (contacto de trabajo)	N/O / N/C
WS 1: CONTRCT	N/C: normally closed (contacto de reposo) Seleccione con las flechas ▲ ▼. Acepte con enter	





Câblage de protection des contacts de commutation

Les contacts des relais sont sujets à une érosion électrique. Celle-ci réduit la durée de vie des contacts, notamment avec des charges inductives et capacitives. Pour supprimer la formation d'étincelles et d'arcs, on utilise par ex. des circuits RC, des résistances non linéaires, des résistances série et des diodes.



Applications typiques en CA avec une charge inductive

Câblage de protection

- 1 Charge
- 2 Circuit RC,

par ex. RIFA PMR 209

Circuits RC typiques avec 230 V CA : condensateur 0,1 μ F / 630 V,

résistance 100 Ω / 1 W


3 Contact

рΗ

Оху

Cond

Mesures de protection typiques



- **A:** Application en CC avec une charge inductive
- **B:** Applications en CA/CC avec une charge capacitive
- **C:** Connexion de lampes à incandescence
- A1 Charge inductive
- A2 Diode de roue libre, par ex. 1N4007 (observer la polarité)
- A3 Contact
- B1 Charge capacitive
- B2 Résistance, par ex. $8 \Omega / 1 W$ avec 24 V / 0.3 A
- B3 Contact
- C1 Lampe à incandescence, max. 60 W / 230 V, 30 W / 115 V
- C3 Contact



AVERTISSEMENT!

La charge admissible des contacts de commutation ne doit pas être dépassée non plus pendant les commutations!



Configuración fecha/hora







Cond

Fecha y hora. Denominación del punto de medición

(Ejemplo: tipo aparato pH)



- 1 Pulse la tecla menu.
- 2 Seleccione con las flechas → CONF y pulse enter.
- 3 Seleccione con las flechas ◆ ▶ el grupo de menú CLOCK y pulse enter.
- 4 En todas las opciones de menú de este grupo aparece el código "CLK:" en la pantalla. Seleccione la opción correspondiente con la tecla enter,
 - haga cambios con las flechas (ver página derecha).
 Confirme (y continúe) con **enter**.
- 5 Para terminar: pulse la tecla meas hasta que aparezca en la pantalla la barra de estado [meas].







Fecha y hora

La fecha y hora del reloj de tiempo real incorporado son la base del control de ciclos de calibración y limpieza.

El reloj aparece en la pantalla en el modo de medición.

En el caso de sensores digitales, los datos de calibración se escriben en el cabezal del sensor.

Además, las entradas del diario de registro (v. Diagnóstico) están provistas de un timbre cronométrico.

Notas:

- En caso de interrupción prolongada de la energía auxiliar (> 5 días), la hora aparece en pantalla con unos guiones y no es válida para procesarse en el aparato.
 En ese caso, introduzca la hora correcta.
- No se cambia de horario de invierno a horario de verano de forma automática por lo que debe modificarse manualmente.

Denominación del punto de medición ("TAG")

En la línea inferior de la pantalla puede asignar un nombre al punto de medición. El máximo son 32 caracteres.

Pulsando (varias veces) la tecla **meas** en el modo de medición se muestra la denominación del punto de medición.

El "TAG" se puede leer mediante IrDA como parte de la configuración del aparato. La denominación normalizada resulta útil, p. ej., para volver a clasificar correctamente un aparato al montarlo tras una reparación.

Opción de menú	Acción	Selección
Denominación del punto de medición	Con las flechas ▲ ▼ seleccione letra/cifra/signo, Pase a la posición siguiente con las flechas ◀ ▶	AZ, 09, - + < > ? / @ Los primeros 10 caracteres se ven en la pantalla sin tener que
THG: XXXXXXXXXX	Acepte con enter	desplazarse horizontalmente.

70

Calibración



Nota:

- Los procesos de calibración deben ser realizados exclusivamente por personal especializado. Aquellos parámetros ajustados de forma incorrecta pueden pasar inadvertidos pero alteran las propiedades de medición.
- El tiempo de respuesta del sensor y de la sonda de temperatura se acorta sensiblemente si primero mueve el sensor en la solución tampón y después lo mantiene inmóvil.
- El aparato solo funciona correctamente si las soluciones tampón empleadas coinciden con el juego de tampones configurado. Otras soluciones tampón, aunque tengan el mismo valor nominal, pueden presentar un comportamiento de temperatura distinto lo que provoca errores de medición.

рΗ


Mediante la calibración, el aparato se adapta a las propiedades individuales del sensor de potencial de asimetría y pendiente.

La calibración se puede proteger mediante un código de acceso (menú SERVICE). En primer lugar debe seleccionar en el menú de calibración el modo de calibración:

CAL_PH	Según el ajuste previo en la configuración:	
	AUTO	Reconocimiento automático del tampón (Calimatic)
	MAN	Introducción manual del tampón
	DAT	Introducción de datos de electrodos premedidos
CAL_ORP	Calibración ORP	
P_CAL	Calibración del producto (cal. por extracción de muestra)	
CAL_RTD	Ajuste de la sonda de temperatura	

Preajustar CAL_PH (menú CONF/configuración):

- 1) Mantenga pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s) (modo de medición)
- 2) Pulse la tecla **menu:** se muestra el menú de selección
- 3) Seleccione el modo de funcionamiento con las flechas izquierda/derecha
- 4) En "SENSOR", seleccione modo "CALMODE" (AUTO, MAN, DAT). Confirme con **enter**



pH: Calibración automática



El modo de calibración AUTO se predefine en la **Configuración**. Las soluciones tampón utilizadas tienen que corresponderse con el juego de tampones configurado. Otras soluciones tampón, aunque tengan el mismo valor nominal, pueden presentar un comportamiento distinto a la temperatura. lo que provoca errores de medición.

calibración: CAL_PH Continúe con enter Desmonte el sensor, límpie- lo, sumérjalo en la primera solución tampón (el orden de las soluciones tampón es arbitrario). Pulse enter para comenzar Reconocimiento del tampón. Mientras el símbolo "Reloj de arena" parpadea, el sensor debe permanecer en la el modo HOLD. El tiempo de respuesta del sensor se acorta ser siblemente si primero mueve el electrodo en	Pantalla	Acción	Observación
El reloj de arena parpadea. Seleccione el método de calibración: CAL_PH Continúe con enter Desmonte el sensor, límpielo, sumérjalo en la primera solución tampón (el orden de las soluciones tampón es arbitrario). Pulse enter para comenzar Reconocimiento del tampón. Mientras el símbolo "Reloj de arena" parpadea, el sensor debe permanecer en la El tiempo de respuesta del sensor se acorta ser siblemente si primero mueve el electrodo en	SELECT VOIRG ERL CON		
lo, sumérjalo en la primera solución tampón (el orden de las soluciones tampón es arbitrario). Pulse enter para comenzar Reconocimiento del tampón. Mientras el símbolo "Reloj de arena" parpadea, el sensor debe permanecer en la Black timbolo de respuesta del sensor se acorta ser siblemente si primero mueve el electrodo en		El reloj de arena parpadea. Seleccione el método de calibración: CAL_PH	A partir de ahora, el equipo se encuentra en
Mientras el símbolo "Reloj de del sensor se acorta ser arena" parpadea, el sensor siblemente si primero debe permanecer en la mueve el electrodo en	EAL 1 21300	lo, sumérjalo en la primera solución tampón (el orden de las soluciones tampón es arbitrario). Pulse enter para	
		Mientras el símbolo "Reloj de arena" parpadea, el sensor	del sensor se acorta sen- siblemente si primero mueve el electrodo en la solución tampón y
Finaliza el reconocimiento del tampón, se muestra el valor nominal del tampón y, a continuación, el punto cero y la temperatura.	700 ** BUFFER	del tampón, se muestra el valor nominal del tampón y, a continuación, el punto	

pH

Pantalla

Acción

Observación







Comprobación de estabilidad. Se indica el valor medido [mV]; "CAL2" y "enter" parpadean.

Ha finalizado la calibración con el primer tampón. Retire el sensor de la primera solución tampón y aclárelo a conciencia.

Seleccione con ayuda de las flechas:

- Cal. de 1 punto (END)
- Cal. de 2 puntos (CAL2)
- Repetir (REPEAT) Continúe con enter.

Nota:

es posible interrumpir la comprobación de estabilidad tras 10 s (pulse enter). Sin embargo, esta acción reduce la exactitud de la calibración. Pantalla que aparece al seleccionar calibración de 1 punto:



Sensoface está activo. Para terminar pulse enter



Calibración de 2 puntos: Sumeria el sensor en la segunda solución tampón. Pulse enter para comenzar. El proceso de calibración transcurre iqual que con el primer tampón.



Retire el sensor del segundo tampón, aclárelo y móntelo de nuevo.

Continúe con enter.

Se indican la pendiente y el potencial de asimetría del sensor (referidos a 25 °C).



Seleccione con ayuda de las flechas:

- Terminar (MEAS)
- Repetir (REPEAT) Continúe con enter.

Al terminar: HOLD se desactiva con cierto retardo.

Al finalizar la calibración de 2 puntos:



pH: Calibración manual



El modo de calibración MAN y el tipo de medición de la temperatura se preajustan en la **Configuración**. En la calibración donde se introduce manualmente el tampón se debe introducir en el aparato el valor pH a la temperatura correcta de la solución tampón empleada. La calibración se puede realizar con cualquier solución tampón.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione calibración. Continúe con enter	
O FRE MANUAL	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el modo HOLD.
TAL M1	Desmonte el sensor y la son- da de temperatura, límpielos y sumérjalos en la primera solución tampón. Pulse enter para comenzar	En la configuración "introducción manual de la temperatura", el valor de la temperatura parpadea en la pantalla y se puede editar con ayuda de las flechas.
	Introduzca el valor pH a la temperatura adecuada de la solución tampón. Mientras el "reloj de arena" parpadea, el sensor y la sonda de tempe- ratura deben permanecer en la solución tampón.	El tiempo de respues- ta del sensor y de la sonda de temperatura se acorta sensiblemen- te si primero mueve el electrodo en la solución tampón y después lo mantiene inmóvil.

pН

Pantalla

Acción

Observación



Una vez ha concluido la comprobación de la estabilidad, se sobreescribe el valor y se muestra el potencial de asimetría.

La calibración con el primer tampón ha concluido. Retire el sensor y la sonda de temperatura de la primera solución tampón y aclárelos a fondo.

Seleccione con ayuda de las flechas:

- Cal. de 1 punto (END)
- Cal. de 2 puntos (CAL2)
- Repetir (REPEAT)
 Continúe con enter

Nota:

es posible interrumpir la comprobación de estabilidad tras 10 s (pulse **enter**). Sin embargo, esta acción reduce la exactitud de la calibración. Pantalla que aparece al seleccionar calibración de 1 punto:



Sensoface está activo. Para terminar pulse **enter**



Calibración de 2 puntos: sumerja el sensor y la sonda de temperatura en la segunda solución tampón. Introduzca el valor pH. Pulse **enter** para comenzar El proceso de calibración transcurre igual que con el primer tampón.



Retire el sensor con la sonda de temperatura, aclárelo y móntelo de nuevo. Continúe con **enter** Indicación de la pendiente y del potencial de asimetría del sensor (referidos a 25 °C).



Seleccione con ayuda de las flechas:

- Terminar (MEAS)
- Repetir (REPEAT)
 Continúe con enter
 Al terminar: HOLD se desactiva con cierto retardo.

Al finalizar la calibración de 2 puntos:



pH: sensores premedidos



El modo de calibración DAT debe estar preajustado en la configuración. Se pueden introducir directamente los valores de pendiente y de potencial de asimetría de un sensor. Los valores deben ser conocidos, es decir, p. ej., determinados previamente en el laboratorio.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione calibración. Continúe con enter .	
IRTH INPUT	"Data Input" Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el modo HOLD.
INPUT ZERO	Introduzca el potencial de asimetría [mV]. Continúe con enter	
INPUT SLOPE	Introduzca la pendiente [%].	
ZERO 12mV	El aparato indica la nueva pendiente y el potencial de asimetría (a 25 °C). Sensoface está activo.	
© 723 PH MERS ,	Seleccione con ayuda de las flechas: Terminar (MEAS) Repetir (REPEAT) Continúe con enter.	Al terminar: HOLD se desactiva con cierto retardo.

рΗ

Conversión de la pendiente [%] a [mV/pH] a 25 °C

mV/pH
46,2
47,4
48,5
49,7
50,9
52,1
53,3
54,5
55,6
56,8
58,0
59,2
60,4

Conversión: potencial de asimetría en punto cero del sensor

$$PCERO = 7 - \frac{U_{AS}[mV]}{P[mV/pH]}$$

PCERO = Punto cero del sensor

U_{AS} = Potencial de asimetría

P = Pendiente

Calibración redox (ORP)



Mediante una solución tampón redox se puede calibrar la tensión de un sensor redox. En este caso se determina mediante la siguiente fórmula la diferencia de tensión entre la tensión medida y la tensión indicada de la solución de calibración. Durante la medición, el aparato suma esta diferencia la tensión de medición.

$$mV_{ORP} = mV_{meas} - \Delta mV$$

$$mV_{ORP} = Tensión redox indicada ORP$$

$$mV_{meas} = Tensión directa del sensor$$

ΔmV = Valor delta, determinado por el aparato durante la calibración

También es posible referir la tensión del sensor a otro sistema de referencia, p. ej. al electrodo normal de hidrógeno. Para ello se ha de introducir en la calibración el potencial de temperatura correcta (véase tabla) del electrodo de referencia utilizado, que luego al medir se añadirá a la tensión redox medida.


Hay que tener cuidado de que la medición se realice a la misma temperatura que la calibración porque la evolución de la temperatura del electrodo de referencia no se tiene en cuenta automáticamente.

Dependencia de temperatura de los sistemas de referencia habituales medida en comparación con EEH

Temperatura [°C]	Ag/AgCl/KCl 1 mol/l [ΔmV]	Ag/AgCl/KCl 3 mol/l [ΔmV]	Thalamid [ΔmV]	Sulfato de mercurio [ΔmV]
0	249	224	-559	672
10	244	217	-564	664
20	240	211	-569	655
25	236	207	-571	651
30	233	203	-574	647
40	227	196	-580	639
50	221	188	-585	631
60	214	180	-592	623
70	207	172	-598	613
80	200	163	-605	603

рΗ

Pantalla	Acción	Observación
CAL ORP	Seleccione calibración ORP y continúe con enter	
ORP ADJUST	Desmonte el electrodo y la sonda de temperatura, límpielos y sumérjalos en el tampón redox.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el modo HOLD.
ZZO MAI SOLUTION 275°C	Introduzca el valor teórico tampón redox. Continúe con enter	
ORP-JELTA	Se muestra el valor delta ORP (referido a 25°C). Sensoface está activo. Continúe con enter	
MERS MERS	Repetir la calibración: seleccione REPEAT. Finalizar la calibración: seleccione MEAS, después enter	Tras terminar la cali- bración, los resultados permanecen en el modo HOLD durante un breve espacio de tiempo.



(Ejemplo: pH)

Calibración por extracción de muestra (calibración de un punto). Durante la calibración del producto, el sensor permanece en el medio a medir. El proceso de medición se interrumpe solo brevemente.

Proceso:

- La muestra se mide en el laboratorio o in situ mediante un instrumento de medición portátil a pilas. Para una calibración exacta es preciso que la temperatura de la muestra coincida con la temperatura de medición del proceso.
 Durante la extracción de la muestra, el equipo almacena el valor actual y vuelve al modo de medición; la barra de estado "Calibración" parpadea.
- 2) En el segundo paso se introduce en el aparato el valor de medición de la muestra. El aparato determina el nuevo potencial de asimetría a partir de la diferencia entre el valor de medición almacenado y el valor de medición de la muestra introducido.

Si la muestra no es válida se puede tomar el valor almacenado durante la extracción de la muestra. De este modo se guardan los valores de calibración antiguos y a continuación puede llevarse a cabo una nueva calibración del producto.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione calibración del producto: P_CAL Continúe con enter	En caso de que se haya introducido un código de acceso para la calibración en el menú Service, el aparato vuelve al modo de medición en caso de introducir uno incorrecto.
PROJUCT STEP 1	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea. Continúe con enter	Indicación (3 s)
HT3PH STORE VALUE	Extracción de muestra y almacenamiento del valor. Continúe con enter	Seguidamente se puede medir la muestra en el laboratorio.

рΗ

Oxy Cond

Pantalla	Acción	Observación
⊕ 4 7 3 PH 13:23 27:40[El equipo regresa al modo de medición.	Mediante el parpadeo de la barra de estado CAL se indica que la calibración del producto aún no ha concluido.
PROJUCT STEP 2	Calibración del producto 2º paso: Si dispone del valor de la muestra acceda de nuevo a la calibración del producto (P_CAL).	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el modo HOLD.
	Se muestra el valor almace- nado (parpadea) y se puede sobrescribir con el valor de medición de la prueba. Continúe con enter	
ZERO 29 mV	Se muestra el nuevo potencial de asimetría (referido a 25°C). Sensoface está activo. Para finalizar la calibración: seleccione MEAS, enter	Para repetir la calibra- ción: seleccione REPEAT, después enter
Fin de la calibración	Tras terminar la calibración, lo en el modo HOLD durante un	•

Oxy: Calibración



Mediante la calibración el aparato se adapta a las propiedades individuales del sensor.

Siempre es recomendable una calibración al aire.

El aire es, en comparación con el agua, un medio de calibración fácilmente manipulable, estable y, por ende, seguro. Sin embargo, suele ser preciso desmontar el sensor para efectuar una calibración al aire.

En procesos biotecnológicos que transcurren en condiciones estériles no es posible desmontar el sensor para la calibración. En este caso es preciso calibrar directamente en el medio (p. ej. tras la esterilización mediante conducción de aire fumigado). En la práctica se ha observado que p. ej. en biotecnología a menudo se mide la saturación y que es necesario calibrar en el medio por motivos de esterilidad. En cambio, en otras aplicaciones en las que se mide la concentración (aguas residuales, etc.) es preferible calibrar al aire.

NOTA

- Los procesos de calibración deben ser realizados exclusivamente por personal especializado. Aquellos parámetros ajustados de forma incorrecta pueden pasar inadvertidos pero alteran las propiedades de medición.
- Si para la medición de trazas de oxígeno se ha prescrito una calibración de
 2 puntos se deberá realizar la calibración del punto cero antes de la calibración de pendiente; para ello, consulte el manual de usuario.

Oxy: Calibración



Combinación utilizada habitualmente parámetro/modo de calibración

Medición	Calibración	Aplicación
Saturación	Agua	Biotecnología; el sensor no se puede des- montar para la calibración (esterilidad)
Concentración	Aire	Agua, tanques abiertos

A continuación, se muestra la forma de proceder para realizar una calibración en aire de la pendiente. Por supuesto, es posible adoptar otras combinaciones de parámetros y modos de calibración.

Calibración de pendiente (medio: aire)

Оху

Pantalla	Acción	Observación
EAL MEDIUM AIR	Seleccione calibración. Exponga el sensor al aire, empiece con enter . El aparato pasa al modo HOLD.	Ajuste en la configura- ción "Medium water" o "Medium air" (medio agua/aire).
REL HUMI DITY	Introduzca la humedad relativa con las flechas Continúe con enter	Valor prefijado para la humedad relativa en el aire: rH = 50%
LOOD JAR PRESSURE	Introduzca la presión de calibración con las flechas Continúe con enter	Valor prefijado: 1.000 bar Unidad bar/kPa/PSI
	Control de deriva Indicación de: corriente del sensor (nA), tiempo de respuesta (s), temperatura (°C/°F) Continúe con enter	El control de deriva puede tardar algunos minutos.
ZERO 00 19, A	Se muestran los datos de calibración (pendiente y punto cero). Continúe con enter	
© ZOO 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Indicación de los valores de medición en los parámetros configurados (aquí: % vol). El aparato aún se encuentra en el modo HOLD: monte el sensor y compruebe si la medición es correcta. Al pulsar MEAS se termina la calibración; REPEAT permite repetirla.	Tras finalizar la cali- bración, los resultados permanecen en el modo HOLD durante un breve espacio de tiempo.

Calibración de pendiente (medio: agua)

85 Oxy

Pantalla	Acción	Observación
EAL MEDIUM WATER	Seleccione calibración (SLOPE). Exponga el sensor al medio de calibración y empiece con enter	Ajuste en la configura- ción "Medium water" o "Medium air" (medio agua/aire).
PRESSURE	Introduzca de la presión de calibración Continúe con enter	Valor prefijado: 1.000 bar Unidad bar/kPa/PSI
	Control de deriva Indicación de: corriente de sensor (nA), tiempo de respuesta (s), temperatura (°C/°F)	El aparato pasa al modo HOLD. El control de deriva pue- de durar cierto tiempo.
2ERO -003 , A	Se muestran los datos de calibración (pendiente y punto cero) y Sensoface. Continúe con enter	Referidos a 25 °C y 1013 mbar
● BB PPM MENS REPE,	Indicación de los valores de medición de los parámetros seleccionados. Para finalizar la calibración: seleccione MEAS ◀ ▶, después enter	Para repetir la calibración: seleccione REPEAT
822 ppm	Comenzar de nuevo el pro- ceso con el sensor. Fin de la calibración	Tras finalizar la cali- bración, los resultados permanecen en el modo HOLD durante un breve espacio de tiempo.

Conductividad: Calibración



Introducción del valor de temperatura adecuada de la solución de calibración con indicación simultánea del factor de célula.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione calibración. Continúe con enter . Seleccione método de calibración CAL_SOL. Continúe con enter .	
SOLUTION SOLUTION	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el modo HOLD.
1288 mS/c 010021c 253°C	Sumerja el sensor en la so- lución de calibración. Utilice las flechas para introducir el valor de temperatura adecuada de la solución de calibración (véase la tabla). Confirme con enter	Fila inferior: se muestran el factor de célula y la temperatura
© E 1 1/cm	Medición de conductividad en contacto con el medio (A402 COND) Se muestra el factor de de célula medido. El símbolo "reloj de arena" parpadea. Continúe con enter	
© 198	Medición de conductividad inductiva (A405 CONDI) Se muestran el factor de célula medido y el punto cero. El símbolo "reloj de arena" parpadea. Continúe con enter	

Cond

Pantalla	Acción	Observación
© 12.65 mS/c MERS REPEN	Indicación de los valores de medición en los parámetros configurados (aquí: mS/cm). El aparato aún se encuentra en el modo HOLD: monte el sensor y compruebe si la medición es correcta. MEAS termina la calibración, REPEAT permite repetirla.	
● 12.5 5 m 5/2 600] 3yE	Después de seleccionar MEAS: finalice la calibración con enter .	Indicación de la conductividad y la temperatura, Sensoface está activo. Tras finalizar la calibración, los resultados permanecen en el modo HOLD durante un breve espacio de tiempo. Después de la indicación de GOOD BYE, el aparato vuelve automáticamente al modo de medición.

Notas:

- en la calibración se utilizan soluciones de calibración conocidas con los correspondientes valores de conductividad para la temperatura correcta (véase la tabla de solución de calibración).
- es preciso mantener la temperatura estable durante el proceso de calibración.

88

Conductividad inductiva: Calibración




Nota:

 Los procesos de calibración deben ser realizados exclusivamente por personal especializado. Aquellos parámetros ajustados de forma incorrecta pueden pasar inadvertidos pero alteran las propiedades de medición.

La calibración puede llevarse a cabo mediante:

- determinación del factor de célula con una solución de calibración conocida teniendo en cuenta la temperatura
- introducción del factor célula
- obtención de una muestra (calibración del producto)
- calibración del punto cero al aire o con solución de calibración
- ajuste de la sonda de temperatura



Nota:

si se usa el sensor en equipamientos con secciones transversales A < 110 mm, el recipiente de calibración debe tener la misma sección transversal y el mismo material del recipiente (metal/plástico).

Seleccionar modo de calibración

Mediante la calibración, el aparato se adapta a las propiedades individuales del sensor.

La calibración se puede proteger mediante un código de acceso (menú SERVICE). En primer lugar debe seleccionar en el menú de calibración el modo de calibración:

CAL_SOL	Calibración con solución de calibración
CAL_CELL	Calibración mediante la introducción del factor de célula
P_CAL	Calibración del producto (calibración mediante toma de muestras)
CAL_ZERO	Calibración del punto cero
CAL_RTD	Ajuste sonda de temperatura

Condl

Se puede introducir directamente el valor para el factor de célula de un sensor. El valor debe ser conocido, es decir, p. ej. determinado previamente en el laboratorio. Al mismo tiempo se muestran el parámetro elegido y la temperatura. Este método es apropiado para todos los parámetros.

Pantalla	Acción	Observación
SELECT SIAG CAL CON	Seleccione calibración. Continúe con enter Seleccione el método de calibración CAL_CELL. Continúe con enter	
CELLFACTOR	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el modo HOLD.
1288m5/c 234°C	Introduzca el factor de célula. Continúe con enter	Al mismo tiempo se muestran el parámetro elegido y la temperatura.
ERO 019 JS	El aparato indica el factor de célula y el punto cero deter- minados (a 25 °C). Sensoface está activo.	
⊕ Ai MERS REPE	Seleccione con ayuda de las flechas: Terminar (MEAS) Repetir (REPEAT) Continúe con enter	Al terminar: HOLD se desactiva después de un breve espacio de tiempo.

En los datos técnicos se encuentra el factor de célula nominal.

En el caso de medición en recipientes estrechos debe determinarse el factor de célula individual.

Calibración del punto cero



Calibración del punto cero al aire/con solución de calibración

Pantalla	Acción	Observación
SELECT WAS CAL CON	Seleccione calibración. Continúe con enter Seleccione el método de calibración CAL_ZERO. Continúe con enter	
ZERO POINT	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Indicación (3 s) A partir de ahora, el equipo se encuentra en el modo HOLD.
16.52 12.m5/c	Calibración al aire Introducción hasta que la pantalla inferior muestre cero Calibración con solución Introducción hasta que la pantalla inferior muestre el valor de la solución Continúe con enter	
© 1980 c ZERO 0:9 J5	El aparato indica el factor de célula (a 25°C) y el punto cero. Sensoface está activo.	
⊕ 1265 Ai MERS REPEN	Seleccione con ayuda de las flechas: Terminar (MEAS) Repetir (REPEAT) Continúe con enter.	Al terminar: HOLD se desactiva después de un breve espacio de tiempo.

Medición 91

Pantalla



o AM/PM y °F:





Observación

Para pasar al estado de medición desde los menús de configuración y calibración hay que pulsar **meas**. En el modo de medición, la pantalla principal muestra el parámetro configurado (pH, ORP [mV] o temperatura); la pantalla auxiliar, la hora y el segundo parámetro configurado (pH, ORP [mV] o temperatura); la barra de estado [meas] está activa.

Nota:

 En caso de interrupción prolongada de la energía auxiliar (> 5 días), la hora aparece en pantalla con unos guiones y no es válida para procesarse en el aparato. En ese caso, introduzca la hora correcta.

Con la tecla **meas** puede ir viendo las siguientes indicaciones de pantalla de forma consecutiva. Al cabo de 60 s sin haberlo usado, el aparato regresa a MAIN DISPLAY, ver "Pantalla en el modo de medición" en página 20.



Otras representaciones de pantalla (siempre con **meas**)

- Indicación de la denominación del punto de medición ("TAG")
- 2) Indicación de hora y fecha(sin figura)

En el modo de diagnóstico pueden ver de forma continua la medición las siguientes opciones de menú:

Examinar datos de calibración
Examinar datos del sensor
Activar la autoverificación del aparato
Mostrar entradas del diario de registro
Mostrar valores de medición actuales
Mostrar tipo aparato, versión de software, número de serie

El modo de diagnóstico se puede proteger mediante un código de acceso (menú SERVICE).

Nota:

¡En el modo de diagnóstico HOLD no está activo!

Acción	Tecla	Observación
Active Diagnóstico	menu	Ir al menú de selección con la tecla menu . Seleccionar DIAG con ◀ ▶ , confirmar con enter
Seleccione la opción de diagnóstico		Con las flechas ◆ ▶ elija de entre las siguientes: CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION Para el manejo posterior consulte las páginas siguientes
Terminar	meas	Pulse con meas para salir

Opción de menú

CALIMIA LOY









Indicación de los datos de calibración actuales

Con las flechas ◆ seleccione CALDATA y confirme con **enter**.

Con las flechas ◆ ▶ seleccione en la línea de texto inferior (LAST_CAL ZERO SLOPE NEXT_CAL).

La magnitud seleccionada se muestra automáticamente en la pantalla principal.

Para volver a medición pulse meas.



Indicación de los datos del sensor

Fabricante, tipo, número de serie y última fecha de calibración. Sensoface está siempre activo.

Para ver los datos utilice las flechas ◀ ▶ , para regresar pulse **enter** o **meas**.

Opción de menú



Autoverificación del aparato

(es posible interrumpirlo en cualquier momento pulsando meas)

- 1 Test de pantalla: indicación de todos los segmentos alternando los tres colores de fondo blanco/verde/rojo. Continúe con enter
- 2 Test RAM: el reloj de arena parpadea, al final --PASS-- o --FAIL--Continúe con enter
- EHEEK
 EEPROM --OK--
- 3 **Test EEPROM:** el reloj de arena parpadea,
 - al final --PASS-- o --FAIL--
 - Continúe con enter
- CHECK FLASH ---OK---
- 4 **Test FLASH:** el reloj de arena parpadea, al final --PASS-- o --FAIL--Continúe con **enter**
- CHECK
- 5 **Test de módulo:** el reloj de arena parpadea, al final --PASS-- o --FAIL--

Pulse enter o meas para volver al modo de medición.







Opción de menú

Indicación de las entradas en el diario de registro

Con las flechas ◆ ▶ seleccione LOGBOOK y confirme con **enter**.

Con las flechas ▲ ▼ puede hojear hacia delante y hacia atrás el diario de registro (entradas -00-...-99-), siendo -00- la última entrada.

Si la pantalla se encuentra en fecha/hora, con ▲ ▼ puede buscar una fecha determinada. Con las flechas ◀ ▶ puede ver el texto del mensaje correspondiente.

Si la pantalla se encuentra en el texto de mensaje, con ▲ ▼ puede buscar un mensaje determinado. Con las flechas ◀ ▶ puede ver la fecha y la hora.

Para volver a medición pulse meas.

Opción de menú



Indicación de los valores de medición en curso (control sensor)

Con las flechas ◆ ▶ seleccione MONITOR y confirme con **enter**. Con las flechas ◆ ▶ seleccione en la línea de texto inferior. La magnitud seleccionada se muestra automáticamente en la pantalla principal.

Para volver a medición pulse meas.

Ejemplos de indicaciones:





Indicación mV_pH

(sirve para la validación, el sensor se puede cargar, p. ej., con soluciones de calibración, o el aparato se comprueba con un simulador)

Indicación del tiempo de funcionamiento del sensor



Versión

Muestra tipo aparato versión software/hardware y número de serie para todos los componentes del aparato.

Con las flechas ▲ ▼ puede conmutar entre versión de software y de hardware.

Continúe con enter para ver el siguiente componente del aparato.

En el modo de servicio se pueden ver las siguientes opciones de menú:

MONITOR Mostrar valores de medición actuales
OUT1 Comprobar salida de corriente 1
OUT2 Comprobar salida de corriente 2
RELAIS Comprobar la función del relé

CODES Asignar o cambiar códigos de acceso
DEVICE TYPE Elección tipo aparato (pH, Oxy, Cond)
DEFAULT Restaurar ajustes de fábrica del aparato

Nota:

¡En el modo de servicio HOLD está activo!

Acción	Tecla/pantalla	Observación
Active Servicio	menu	Ir al menú de selección con la tecla menu . Con ↑ ▶ seleccione SERVICE y confirme con enter
Código de acceso	PASSEODE SERVID	Para el modo de servicio introducir el código de acceso "5555" con las flechas ▲ ▼
Indicaciones	 GR/ •	En el modo de servicio se muestran los siguientes símbolos: • Triángulo HOLD • Servicio (llave inglesa)
Terminar	meas	Pulse con meas para salir

Opción de menú

Observación



Indicación de los valores de medición en curso (control sensor) en modo HOLD activo:

Con las flechas ◆ ➤ seleccione MONITOR y confirme con **enter.**Con las flechas ◆ ➤ seleccione el parámetro en la línea de texto inferior.

La magnitud seleccionada se muestra automáticamente en la pantalla principal.

Como el aparato se encuentra en modo HOLD se pueden realizar validaciones con ayuda de simuladores sin que ello afecte a las salidas de señal.

Para volver al menú Servicio pulse **meas** durante más de 2 s. Para volver a medición pulse **meas** de nuevo.



Especificación corriente de salidas 1 y 2:

Con las flechas ◆ ▶ seleccione OUT1 o OUT2


y confirme con enter.

Con las flechas • • • establezca un valor de corriente válido para la salida correspondiente.

Confirme con enter.

En la línea inferior derecha se muestra la corriente de salida efectiva para su control.

Finalizar con enter o meas.



Test de relés (verificación manual de los contactos):

Con las flechas ◆ ▶ seleccione RELAIS y confirme con **enter**. El estado de los relés se "congela"; los 2 caracteres de la pantalla principal simbolizan los estados de relé (de izquierda a derecha: REL1, REL2); el seleccionado en ese instante parpadea. Seleccione con la teclas de flecha ◆ ▶ uno de los relés; con las flechas ◆ ▼ cierre (1) o abra (0).

Finalice con **enter**. Los relés se reajustan de acuerdo con el valor de medición.

Para volver a medición pulse meas.

Opción de menú

Observación



Establecer códigos de acceso

En el menú "SERVICE - CODES" se pueden establecer códigos para acceder a los modos de funcionamiento DIAG, HOLD, CAL, CONF y SERVICE (ya preajustado a 5555).

En caso de pérdida del código de acceso a Service puede solicitar al fabricante un "Ambulance-TAN", indicando el número de serie del aparato y la versión del hardware.

Para introducir el "Ambulance-TAN" se accede a la función de Service con el código de acceso 7321. Tras introducir correctamente el "Ambulance-TAN", el aparato muestra durante unos 4 s "PASS" y restaura el código de acceso a Service a 5555.



Restaurar configuración de fábrica:

En el menú "SERVICE - DEFAULT" puede restaurar la configuración de fábrica del aparato.

¡Atención!

¡Después de restaurar la configuración de fábrica, el aparato debe configurarse de nuevo por completo incluyendo el parámetro del sensor!

Mensajes de error

Error	Texto de información (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Posible causa del problema
ERR 99	DEVICE FAILURE	Error en los datos de compensación EEPROM o RAM defectuosas Este mensaje de error solo aparece en caso de avería total. Es preciso reparar y ajustar de nuevo el aparato en fábrica.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Error en los datos de configuración o de calibración Datos de configuración o calibración erróneos; configure o calibre el aparato de nuevo por completo.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Error del sistema Es necesario reiniciar. En caso de no solucionar así el error se debe devolver el aparato.
ERR 01	NO SENSOR	Error del sensor Tipo de aparato no asignado Fallo del sensor El sensor no está conectado Cable del sensor roto
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensor incorrecto
ERR 04	SENSOR FAILURE	Fallo en el sensor
ERR 05	CAL DATA	Fallo en los datos de CAL

Error	Texto de información (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Posible causa del problema
ERR 10	ORP RANGE CONDUCTANCE TOO HIGH	Rango de indicación no alcanzado/excedido ORP: < -1999 mV ó > 1999 mV Conductividad: conductancia > 3500 mS
ERR 11	RANGE	Rango de indicación no alcanzado/excedido
ERR 12	MV RANGE RANGE	Rango de medición mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Rango de temperatura no alcanzado/excedido
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Sensocheck vidrio (pH)
ERR 60	OUTPUT LOAD	Fallo de carga
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Corriente de salida 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Corriente de salida 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Corriente de salida 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corriente de salida 2 > 20,5 mA

Sensocheck y Sensoface

Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface



Sensocheck supervisa continuamente el sensor y las líneas de alimentación. Los tres pictogramas Sensoface de la pantalla proporcionan información de diagnóstico sobre si hay que llevar a cabo operaciones de mantenimiento en el sensor. Los símbolos adicionales de la pantalla remiten a la causa del fallo.

Con la tecla info se puede ver una indicación.

Nota:

El empeoramiento de un criterio Sensoface provoca el deterioro de la indicación Sensoface (el smiley se "entristece"). La indicación Sensoface solo puede mejorarse mediante una calibración o subsanando el defecto del sensor.

Mensaje Sensoface

El mensaje de Sensocheck se emite también como mensaje de error Err 15. El contacto de alarma está activo, la iluminación de fondo de la pantalla cambia a rojo, la corriente de salida OUT se establece en 22 mA (si está parametrizado en en el menú "Configuración"). Todos los mensajes de Sensoface pueden transmitirse a través de un contacto (véase contactos de conmutación "FACE" página 62).


Desactivar Sensocheck y Sensoface

Es posible desactivar Sensocheck en el menú "Configuración" (de este modo se desactiva también Sensoface).

Excepción:

al finalizar una calibración siempre aparece un smiley (cara sonriente) como confirmación.

Modo de fun- cionamiento	OUT 1	OUT 2	REL1/2	Time out
Medición				-
DIAG				60 s
CAL				no
CONF				20 min
SERVICE				20 min
SERVICE OUT 1				20 min
SERVICE OUT 2				20 min
SERVICE RELAIS				20 min
Función de limpieza				no
HOLD				no



Programa de suministro

Aparatos	Nº ref.
Stratos MS A405N	A405N
Stratos MS A405B (uso en zonas con riesgo de explosión, zona 2)	A405B
Accesorios de montaje	
Kit de montaje en poste	ZU 0274
Kit de montaje en panel	ZU 0738
Tejadillo protector	ZU 0737
Conector M12 para la conexión del sensor con el cable Memosens/ enchufe M12	ZU 0860

Puede encontrar información actualizada sobre nuestro programa de sensores y equipamientos en el catálogo "Sensors, Fittings, Accesories".

Consulte en Internet en http://www.knick.de o solicite el catálogo:

Teléfono: +49 (0)30 - 801 91 - 0 Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200

Correo electrónico: knick@knick.de

*) programable

рΗ

Entrada pH Data In/Out Energía auxiliar	Memosens (bornes 1 4) Interfaz asíncrona RS 485, Borne 1: +3,08 V/10 mA, Ri		•
Rango de indicación	Valor pH		-2,00 16,00
(en función del sensor)	ORP .		-1999 1999 mV
	Tempe	eratura	-20,0 200,0 °C (-4 +392 °F)
Adaptación del sensor pH *)	Calibra	ación pH	
Modos de funcionamiento	AUTO	Calibración con ide automática del tar	
	MAN		al con introducción pones individuales
	DAT	Introducción de da	atos de sensores premedidos
	Calibra	ación del producto	
Juegos de tampones Calimatic ⁹	-02- K -03- C -04- N -05- N -06- H -07- T -08- H -09- R -10- C	amp. técnicos WTW Iamilton Jeagecon DIN 19267	2,00/4,01/7,00/9,21 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00 2,06/4,00/7,00/10,00 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46 1,679/4,006/6,865/9,180 4,01/7,00/10,01 2,00/4,01/7,00/10,00 4,01/7,00/10,01/12,00 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00 1,09/4,65/6,79/9,23/12,75 pones con 2 soluciones tampón
Po		cial de asimetría ente les indicaciones resi	±60 mV 80 103 % (47,5 61 mV/pH) trictivas mediante Sensoface)
Adaptación del sensor ORP *)	Calibra	ación redox (desplaz	zamiento del punto cero)
Rango máximo de calibración	-700	. +700 ΔmV	
Temporizador de calibración	Interv	alo especificado 000	00 9999 h (Pat. DE 101 41 408)
Sensocheck	Supervisión automática de		e los electrodos de vidrio
Tiempo de retardo	aprox. 30 s		
Sensoface			sobre el estado del sensor (Sensocheck) /pendiente, intervalo de calibración,
Compensación de tempera- tura del medio a medir		-19,99 +19.99 %/	K, agua desmineralizada
Temperatura de referencia	25 °C		

Datos técnicos



Entrada OXY	Memosens (bornes 1 4)		
Data In/Out	Interfaz asíncrona RS 485, 9600/19200 Bd		
Energía auxiliar	Borne 1: +3,08 V/10 mA, Ri < 1	Ohm, resistente al cortocircuito	
Modos de funcionamiento	GAS	Medición en gases	
	DO	Medición en líquidos	
	Medición de temperatura	-20 150 °C (en función del sensor)	
Rangos de indicación	Saturación (-10 80°C)	0,0 600,0 %	
Sensor estándar (en función del sensor)	Concentración (-10 80°C)	0,00 99,99 mg/l	
,	(Oxígeno disuelto)	0,00 99,99 ppm	
	Concentración por volumen en gas	0,00 99,99% vol.	
Rangos de indicación	Saturación (-10 80°C)	0,000 150,0 %	
Sensor de trazas (en función del sensor)	Concentración (-10 80°C)	0000 9999 μg/l/10,00 20,00 mg/l	
(cirruncion dei sensor)	(Oxígeno disuelto)	0000 9999 ppb/10,00 20,00 ppm	
	Concentración de volumen en gas	0000 9999 ppm/1,000 50,00% vol.	
Corrección de entrada	Corrección de presión *)	0,000 9,999 bar/999,9 kPa/145,0 PSI	
		Manual o por medio de la entrada de corriente 0(4) 20 mA	
	Corrección de sal	0,0 45,0 g/kg	
Adaptación del sensor *)			
Modos de funcionamiento *)	CAL_AIR Calibración autom	ática al aire	
	CAL_WTR Calibración automática en agua saturada de aire		
	P_CAL Calibración del producto		
	CAL_ZERO Calibración punto cero		
Corrección de presión *)	Manual 0,000 9,999 bar/999,	9 kPa/145,0 PSI	
Temporizador de calibración *)	Intervalo especificado 0000 9999 h		
Sensoface	Proporciona información sobre el estado del sensor Evaluación de punto cero/pendiente, tiempo de respuesta, intervalo de calibración		

^{*)} programable

Datos técnicos

107 Cond

Entrada COND	Memosens (bornes 1 4)		
Data In/Out	Interfaz asíncrona RS 485, 9600/19200 Bd Borne 1: +3,08 V/10 mA, Ri < 1 Ohm, resistente al cortocircuito		
Energía auxiliar			
Rangos de indicación	Conductividad	0,000 9,999 μS/cm	
		00,00 99,99 μS/cm	
		000,0 999,9 μS/cm	
		0000 9999 μS/cm	
		0,000 9,999 mS/cm	
		00,00 99,99 mS/cm	
		000,0 999,9 mS/cm	
		0,000 9,999 S/cm	
		00,00 99,99 S/cm	
	Resistividad	00,00 99,99 MΩ · cm	1
	Concentración	0,00 100 %	
	Temperatura	−20,0 +150,0 °C (−4	,0 +302,0 °F)
	Salinidad	0,0 45,0 ‰	(0 35 °C)
	Tiempo de res- puesta (T90)	aprox. 1 s	
Precisión 1,2,3)	en función de Memosens		
Compensación de la	(OFF)	sin	
temperatura" (temperatura de ref. 25 °C)	(LIN)	Curva lineal 00,00 19	.99 %/K
	(NLF)	Aguas naturales según EN 27888	
	(NACL)	NaCl de 0 (agua desmineralizada) a 26 %peso	
Determinación de la concentración	-01- NaCl	0 - 26 %peso (0 °C)	0 - 28 %peso (100 °C)
	-02- HCI	0 - 18 %peso (-20 °C)	0 - 18 %peso (50 °C)
	-03- NaOH	0 - 13 %peso (0 °C)	0 - 24 %peso (100 °C)
	-04- H2SO4	0 - 26 %peso (-17 °C)	0 - 37 %peso (110 °C)
	-05- HNO3	0 - 30 %peso (-20 °C)	0 - 30 %peso (50 °C)
	-06- H2SO4	94 - 99 %peso (-17 °C)	89 - 99 %peso (115 °C)
	-07- HCI	22 - 39 %peso (-20 °C)	22 - 39 %peso (50 °C)
	-08- HNO3	35 - 96 %peso (-20 °C)	35 - 96 %peso (50 °C)
	-09- H2SO4	28 - 88 %peso (-17 °C)	39 - 88 %peso (115 °C)



Datos técnicos



Adaptación del sensor	Introducción del factor de célula con indicación simultánea del parámetro elegido y de la temperatura	
	Introducción de la conductividad de la solución de calibración con indicación simultánea del factor de célula y de la temperatura	
	Calibración del producto para conductividad	
	Ajuste sonda de temperatura	
Sensocheck	Identificación de la polarización	
Tiempo de retardo	aprox. 30 s	
Sensoface	Proporciona información sobre el estado del sensor	
Control sensor	Indicación de los valores directos de medición del sensor para validación (resistencia/temperatura)	

^{*)} programable

según EN 60746, en condiciones de funcionamiento nominal

Datos técnicos

109



Оху

Cond

Entrada HOLD	aislada galvánicamente (optoacoplador)		
Función	Hacer pasar el aparato al modo HOLD		
Tensión de activación	0 2 V (CA/CC) HOLD inactivo		
	10 30 V (CA/CC) HOLD activo		
Salida 1	0/4 20 mA, máx. 10 V, libre de potencial (bornes 8/9, unidos galvánicamente a la salida 2)		
Sobrerrango *)	Señal 22 mA en caso de mensajes de error		
Curva	lineal, en mediciones de conductividad también bilineal y logarítmica		
Filtro de salida *)	Filtro PT ₁ , constante de filtro 0 120 s		
Precisión 1)	< 0,25% del valor de corriente + 0,025 mA		
Salida 2	0/4 20 mA, máx. 10 V, libre de potencial (bornes 9/10, unidos galvánicamente a la salida 1)		
Sobrerrango *)	Señal 22 mA en caso de mensajes de error		
Curva	lineal, en mediciones de conductividad también bilineal y logarítmica		
Filtro de salida *)	Filtro PT ₁ , constante de filtro 0 120 s		

< 0,25% del valor de corriente + 0,025 mA

Precisión 1)

^{*)} programable

¹⁾ según EN 60746, en condiciones de funcionamiento nominal

110

Datos técnicos



Relé 1/2	Dos contactos de relé, li	Dos contactos de relé, libres de potencial (bornes 14/15/16)		
Capacidad de contacto	CA< 250 V/< 3 A/< 750 V/CC < 30 V/< 3 A/< 90 W	CA< 250 V/< 3 A/< 750 VA CC < 30 V/< 3 A/< 90 W		
Uso	Valor límite Alarma Wash			
Valor límite	Función	mín. o máx.		
	Punto de conmutación	dentro del rango de medición		
	Comportamiento del contacto	N/C o N/O		
	Histéresis	programable		
	Tiempo de retardo	0000 9999 s		
Alarma	Desencadenante	avería o Sensoface		
	Comportamiento del contacto	N/C o N/O		
Wash	Tiempo de ciclo	0,1999,9 h		
	Duración de conexión	0 1999 s		
	Comportamiento del contacto	N/C o N/O		
Reloj en tiempo real	Se pueden seleccionar o	distintos formatos de fecha y hora		
Reserva de marcha	> 5 días			
Indicación	Pantalla LC, 7 segmento	s con símbolos, iluminación de fondo de color		
Pantalla principal	Altura de caracteres apr	ox. 22 mm, unidad de medición aprox. 14 mm		
Pantalla auxiliar	Altura de caracteres apr	rox. 10 mm		
Línea de texto	14 caracteres, 14 segme	entos		
Sensoface	3 indicadores de estado	(cara sonriente, neutra, triste)		
Indicaciones de estado	meas, cal, conf, diag más pictogramas para c	configuración y avisos		
Indicación de alarma	La indicación parpadea y la luz de fondo es roja			
Teclado	meas, info, 4 teclas de c	ursor, enter		
Funciones de diagnóstico				
Datos de calibración	Fecha de calibración, pu	Fecha de calibración, punto cero, pendiente		
Autoverificación del aparato	Test automático de mer	moria (RAM, FLASH, EEPROM)		
Test de pantalla	Visualización de todos l	os segmentos		
Diario de registro	100 eventos con fecha y	/ hora		

Conexiones

рΗ

Оху

Cond

Funciones de servicio		
Generador de corriente	Corriente especificable para las salidas 1 y 2 (00,00 22,00 mA)	
Control sensor	Indicación de la señal directa del sensor (mV/temperatura/tiempo de funcionamiento)	
Test de relés	Manejo manual de los contactos de conmutación	
Conservación de datos	Parámetros, datos de calibración y diario de registro > 10 años (EEPROM	
Seguridad eléctrica	Protección contra corrientes corporales peligrosas mediante el aisla- miento seguro de todos los circuitos de baja tensión con respecto a la red según EN 61010-1	
Protección contra explosiones (no al comienzo de la entrega) ver el cuaderno "Certificados" entre los componentes suminis- trado o ir a www.knick.de	Global: ATEX Zona 2,22 Europa: ATEX Zona 2,22 EE.UU.: FM CI I Div 2/Zona 2,22 Canadá: CSA CI I Div 2/Zona 2,22	
СЕМ	EN 61326	
Emisión de interferencias	Clase B (área residencial)	
Resistencia a interferencias	Área industrial	
Conformidad RoHS	según la directiva 2002/95/CE	
Energía auxiliar	80 V (-15%) 230 (+10%) V AC ; ca. 15 VA ; 45 65 Hz 24 V (-15%) 60 (+10%) V CC ; 10 W Categoría de sobretensión II, clase de protección II	
Tensión de prueba	2,5 kV CA	
Condiciones de funcionamiento	nominal	
Temperatura ambiente	-20 +55 °C	
Temperatura de transporte/ almacén	-30 +70 °C	
Humedad relativa	10 95% sin condensación	
Carcasa	Carcasa de plástico de PBT/PC reforzada con fibra de vidrio	
Fijación	Fijación a la pared, a un poste o a un panel	
Color	Gris RAL 7001	
Protección	IP 67/NEMA 4X outdoor (con compensación de la presión)	
Combustibilidad	UL 94 V-0	
Dimensiones	Al 148 mm, An 148 mm, Prof 117 mm	
Sección de panel	138 mm x 138 mm según DIN 43 700	
Peso	1,2 kg (1,6 kg incl. accesorios y embalaje)	
Pasamuros	3 perforaciones para racores atornillados M20 x 1,5 2 perforaciones para NPT ½ " o tubo metálico rígido	

Bornes, sección de orificio max 2,5 mm²,

par de arranque recomendado 0,5 ...0,6 Nm

112

Tablas de tampones

рΗ

-01- Mettler-Toledo (corresponde a los antiguos "tampones técnicos Knick")

°C	рН			
0	2,03	4,01	7,12	9,52
5	2,02	4,01	7,09	9,45
10	2,01	4,00	7,06	9,38
15	2,00	4,00	7,04	9,32
20	2,00	4,00	7,02	9,26
25	2,00	4,01	7,00	9,21
30	1,99	4,01	6,99	9,16
35	1,99	4,02	6,98	9,11
40	1,98	4,03	6,97	9,06
45	1,98	4,04	6,97	9,03
50	1,98	4,06	6,97	8,99
55	1,98	4,08	6,98	8,96
60	1,98	4,10	6,98	8,93
65	1,99	4,13	6,99	8,90
70	1,99	4,16	7,00	8,88
75	2,00	4,19	7,02	8,85
80	2,00	4,22	7,04	8,83
85	2,00	4,26	7,06	8,81
90	2,00	4,30	7,09	8,79
95	2,00	4,35	7,12	8,77

pН

 -02- Knick CaliMat (los valores son válidos también para Merck-Titrisol, Fixanal de Riedel-de-Haen)

°C	рН				
Order No.	CS-P0200A/	CS-P0400A/	CS-P0700A/	CS-P0900A/	CS-P1200A/
0	2.01	4.05	7.09	9.24	12.58
5	2.01	4.04	7.07	9.16	12.39
10	2.01	4.02	7.04	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.13
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.99	8.95	11.87
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.75
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.64
40	2.00	4.01	6.96	8.85	11.53
50	2.00	4.01	6.96	8.79	11.31
60	2.00	4.00	6.96	8,73	11.09
70	2.00	4.00	6.96	8,70	10.88
80	2.00	4.00	6.98	8,66	10.68
90	2.00	4.00	7.00	8,64	10.48

рΗ

-03- Tampones Ciba (94)

Valores nominales: 2,06 4,00 7,00 10,00

°C	рН			
0	2,04	4,00	7,10	10,30
5	2,09	4,02	7,08	10,21
10	2,07	4,00	7,05	10,14
15	2,08	4,00	7,02	10,06
20	2,09	4,01	6,98	9,99
25	2,08	4,02	6,98	9,95
30	2,06	4,00	6,96	9,89
35	2,06	4,01	6,95	9,85
40	2,07	4,02	6,94	9,81
45	2,06	4,03	6,93	9,77
50	2,06	4,04	6,93	9,73
55	2,05	4,05	6,91	9,68
60	2,08	4,10	6,93	9,66
65	2,07*	4,10*	6,92*	9,61*
70	2,07	4,11	6,92	9,57
75	2,04*	4,13*	6,92*	9,54*
80	2,02	4,15	6,93	9,52
85	2,03*	4,17*	6,95*	9,47*
90	2,04	4,20	6,97	9,43
95	2,05*	4,22*	6,99*	9,38*

^{*} extrapolado

рΗ

-04- Tampones técnicos según NIST

°C	pH				
0	1,67	4,00	7,115	10,32	13,42
5	1,67	4,00	7,085	10,25	13,21
10	1,67	4,00	7,06	10,18	13,01
15	1,67	4,00	7,04	10,12	12,80
20	1,675	4,00	7,015	10,06	12,64
25	1,68	4,005	7,00	10,01	12,46
30	1,68	4,015	6,985	9,97	12,30
35	1,69	4,025	6,98	9,93	12,13
40	1,69	4,03	6,975	9,89	11,99
45	1,70	4,045	6,975	9,86	11,84
50	1,705	4,06	6,97	9,83	11,71
55	1,715	4,075	6,97	9,83*	11,57
60	1,72	4,085	6,97	9,83*	11,45
65	1,73	4,10	6,98	9,83*	11,45*
70	1,74	4,13	6,99	9,83*	11,45*
75	1,75	4,14	7,01	9,83*	11,45*
80	1,765	4,16	7,03	9,83*	11,45*
85	1,78	4,18	7,05	9,83*	11,45*
90	1,79	4,21	7,08	9,83*	11,45*
95	1,805	4,23	7,11	9,83*	11,45*

^{*} valores completados

pН

-05- Tampones estándar NIST Estándar NIST (DIN 19266 : 2000-01)

°C	рН				
0					13,423
5	1,668	4,004	6,950	9,392	13,207
10	1,670	4,001	6,922	9,331	13,003
15	1,672	4,001	6,900	9,277	12,810
20	1,676	4,003	6,880	9,228	12,627
25	1,680	4,008	6,865	9,184	12,454
30	1,685	4,015	6,853	9,144	12,289
37	1,694	4,028	6,841	9,095	12,133
40	1,697	4,036	6,837	9,076	11,984
45	1,704	4,049	6,834	9,046	11,841
50	1,712	4,064	6,833	9,018	11,705
55	1,715	4,075	6,834	8,985	11,574
60	1,723	4,091	6,836	8,962	11,449
65					11,330
70	1,743	4,126	6,845	8,921	11,210
75					11,100
80	1,766	4,164	6,859	8,885	10,990
85					10,890
90	1,792	4,205	6,877	8,850	10,790
95	1,806	4,227	6,886	8,833	10,690

Nota:

Los valores de pH(S) de los diferentes lotes de los materiales de referencia secundarios se documentan en un certificado de un laboratorio acreditado; dicho certificado se adjunta a los correspondientes materiales tampón. Estos valores pH(S) son los únicos que se pueden utilizar como valores estándar de los materiales tampón de referencia secundarios. Esta norma no contiene ninguna tabla con valores de pH estándar que se puedan utilizar en la práctica. La tabla indicada anteriormente solo ofrece ejemplos de valores pH(PS) de forma orientativa.

рΗ

-06- Tampones HACH

Valores nominales: 4,01 7,00 10,01 (± 0,02 a 25 °C)

°C	рН		
0	4,00	7,118	10,30
5	4,00	7,087	10,23
10	4,00	7,059	10,17
15	4,00	7,036	10,11
20	4,00	7,016	10,05
25	4,01	7,000	10,01
30	4,01	6,987	9,96
35	4,02	6,977	9,92
40	4,03	6,970	9,88
45	4,05	6,965	9,85
50	4,06	6,964	9,82
55	4,07	6,965	9,79
60	4,09	6,968	9,76
65	4,10*	6,98*	9,71*
70	4,12*	7,00*	9,66*
75	4,14*	7,02*	9,63*
80	4,16*	7,04*	9,59*
85	4,18*	7,06*	9,56*
90	4,21*	7,09*	9,52*
95	4,24*	7,12*	9,48*

^{*} valores completados

118

Tablas de tampones

рΗ

-07- Tampones técnicos WTW

°C	pH			
0	2,03	4,01	7,12	10,65
5	2,02	4,01	7,09	10,52
10	2,01	4,00	7,06	10,39
15	2,00	4,00	7,04	10,26
20	2,00	4,00	7,02	10,13
25	2,00	4,01	7,00	10,00
30	1,99	4,01	6,99	9,87
35	1,99	4,02	6,98	9,74
40	1,98	4,03	6,97	9,61
45	1,98	4,04	6,97	9,48
50	1,98	4,06	6,97	9,35
55	1,98	4,08	6,98	
60	1,98	4,10	6,98	
65	1,99	4,13	6,99	
70	2,00	4,16	7,00	
75	2,00	4,19	7,02	
80	2,00	4,22	7,04	
85	2,00	4,26	7,06	
90	2,00	4,30	7,09	
95	2,00	4,35	7,12	

рΗ

-08- Tampones Hamilton Duracal

°C	рН				
0	1,99	4,01	7,12	10,23	12,58
5	1,99	4,01	7,09	10,19	12,46
10	2,00	4,00	7,06	10,15	12,34
15	2,00	4,00	7,04	10,11	12,23
20	2,00	4,00	7,02	10,06	12,11
25	2,00	4,01	7,00	10,01	12,00
30	1,99	4,01	6,99	9,97	11,90
35	1,98	4,02	6,98	9,92	11,80
40	1,98	4,03	6,97	9,86	11,70
45	1,97	4,04	6,97	9,83	11,60
50	1,97	4,05	6,97	9,79	11,51
55	1,98	4,06	6,98	9,75	11,42
60	1,98	4,08	6,98	9,72	11,33
65	1,98	4,10*	6,99*	9,69*	11,24
70	1,99	4,12*	7,00*	9,66*	11,15
75	1,99	4,14*	7,02*	9,63*	11,06
80	2,00	4,16*	7,04*	9,59*	10,98
85	2,00	4,18*	7,06*	9,56*	10,90
90	2,00	4,21*	7,09*	9,52*	10,82
95	2,00	4,24*	7,12*	9,48*	10,74

^{*} valores completados

120		
	м	
		74"

Tablas de tampones

рΗ

-09- Tampones Reagecon

°C	рН				
0°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
5°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
10°C	2,01	4,00	7,07	9,18	12,54
15°C	2,01	4,00	7,04	9,12	12,36
20°C	2,01	4,00	7,02	9,06	12,17
25°C	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
30°C	1,99	4,01	6,99	8,95	11,81
35°C	2,00	4,02	6,98	8,90	11,63
40°C	2,01	4,03	6,97	8,86	11,47
45°C	2,01	4,04	6,97	8,83	11,39
50°C	2,00	4,05	6,96	8,79	11,30
55°C	2,00	4,07	6,96	8,77	11,13
60°C	2,00	4,08	6,96	8,74	10,95
65°C	*2,00	*4,10	*6,99	*8,70	*10,95
70°C	*2,00	*4,12	*7,00	*8,67	*10,95
75°C	*2,00	*4,14	*7,02	*8,64	*10,95
80°C	*2,00	*4,16	*7,04	*8,62	*10,95
85°C	*2,00	*4,18	*7,06	*8,60	*10,95
90°C	*2,00	*4,21	*7,09	*8,58	*10,95
95°C	*2,00	*4,24	*7,12	*8,56	*10,95

^{*} valores completados

рΗ

-10- Tampones DIN 19267

°C	рН				
0	1,08	4,67	6,89	9,48	13,95*
5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63*
10	1,09	4,66	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,65	6,80	9,27	12,96
25	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,89
55	1,11	4,69	6,76	8,96	11,79
60	1,11	4,70	6,76	8,92	11,69
65	1,11	4,71	6,76	8,90	11,56
70	1,11	4,72	6,76	8,88	11,43
75	1,11	4,73	6,77	8,86	11,31
80	1,12	4,75	6,78	8,85	11,19
85	1,12	4,77	6,79	8,83	11,09
90	1,13	4,79	6,80	8,82	10,99
95	1,13*	4,82*	6,81*	8,81*	10,89*

^{*} extrapolado

122

Juego propio de tampones -U1-

рΗ

El usuario puede especificar un juego de tampones con dos 2 soluciones tampón en el rango de temperatura de entre 0 ... 95 °C; incremento: 5 °C. Para ello debe seleccionar -U1- en la configuración del juego de tampones.

En el momento de la entrega viene asignado el juego de tampones con las soluciones tampón técnicas Ingold pH 4,01/7,00, aunque puede editarse.

Condiciones para el juego propio de tampones:

- todos los valores deben estar dentro del rango entre 0 ... 14 pH.
- la diferencia entre dos valores de pH contiguos (distancia 5 °C)
 de la misma solución tampón debe ser de 0,25 pH como máximo.
- los valores de la solución tampón 1 deben ser inferiores a los de la solución tampón 2. Aquí se aplica: la distancia de valores de igual temperatura entre las dos soluciones tampón debe ser mayor de 2 pH.

En caso de introducir datos erróneos se mostrará el mensaje de error "FAIL BUFFERSET -U1-" en el modo de medición.

Para indicar el tampón en calibración se recurre siempre al valor 25 °C.

Juego propio de tampones -U1-

рΗ

Paso	Acción/pantalla	Observación
Seleccione juego de tampones -U1- (Menú CONFIG/SNS)	- L 1 - USR SNS: BUFFER SET	
Seleccione la solución tampón 1 para editarla	Con las teclas arriba/ abajo seleccione "YES"	La consulta de seguridad pretende evitar que entre sin darse cuenta en el proceso de introducción de datos.
Edite los valores de la solución tampón 1	Edite con las flechas, confirme y pase al siguiente valor de temperatura con enter.	Los valores de la primera solución tampón deben introducirse en incrementos de 5°C. Así la diferencia con respecto al siguiente valor en cada caso no será mayor de 0,25 de pH.
Seleccione la solución tampón 2 para editarla	- - YES	La distancia de soluciones tam- pón de igual temperatura debe ser mayor de pH 2.

124

Juego propio de tampones -U1-

рΗ

Juego de tampones U1:

Anote sus datos de configuración o utilice la tabla como original para copia.

Temperatura (°C)	Tampón 1	Tampón 2
5		
10		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
85		
90		
95		



Soluciones de cloruro potásico (conductividad en mS/cm)

Temperatura	Concentración ¹		
[°C]	0,01 mol/l	0,1 mol/l	1 mol/l
0	0,776	7,15	65,41
5	0,896	8,22	74,14
10	1,020	9,33	83,19
15	1,147	10,48	92,52
16	1,173	10,72	94,41
17	1,199	10,95	96,31
18	1,225	11,19	98,22
19	1,251	11,43	100,14
20	1,278	11,67	102,07
21	1,305	11,91	104,00
22	1,332	12,15	105,94
23	1,359	12,39	107,89
24	1,386	12,64	109,84
25	1,413	12,88	111,80
26	1,441	13,13	113,77
27	1,468	13,37	115,74
28	1,496	13,62	
29	1,524	13,87	
30	1,552	14,12	
31	1,581	14,37	
32	1,609	14,62	
33	1,638	14,88	
34	1,667	15,13	
35	1,696	15,39	
36		15,64	

Fuente de los datos: K. H. Hellwege (Ed.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., volumen 2, volumen parcial 6

126

Soluciones de calibración



Soluciones de cloruro sódico

(conductividad en mS/cm)

Temperatura	Concentración		
[°C]	0,01 mol/l ¹⁾	0,1 mol/l ¹⁾	saturado ²⁾
0	0,631	5,786	134,5
1	0,651	5,965	138,6
2	0,671	6,145	142,7
3	0,692	6,327	146,9
4	0,712	6,510	151,2
5	0,733	6,695	155,5
6	0,754	6,881	159,9
7	0,775	7,068	164,3
8	0,796	7,257	168,8
9	0,818	7,447	173,4
10	0,839	7,638	177,9
11	0,861	7,831	182,6
12	0,883	8,025	187,2
13	0,905	8,221	191,9
14	0,927	8,418	196,7
15	0,950	8,617	201,5
16	0,972	8,816	206,3
17	0,995	9,018	211,2
18	1,018	9,221	216,1
19	1,041	9,425	221,0
20	1,064	9,631	226,0
21	1,087	9,838	231,0
22	1,111	10,047	236,1
23	1,135	10,258	241,1
24	1,159	10,469	246,2
25	1,183	10,683	251,3
26	1,207	10,898	256,5
27	1,232	11,114	261,6
28	1,256	11,332	266,9
29	1,281	11,552	272,1
30	1,306	11,773	277,4
31	1,331	11,995	282,7
32	1,357	12,220	288,0
33	1,382	12,445	293,3
34	1,408	12,673	298,7
35	1,434	12,902	304,1
36	1,460	13,132	309,5

¹ Fuente de los datos: Soluciones de prueba calculadas según DIN IEC 746 Parte 3

² Fuente de los datos: K. H. Hellwege (Ed.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., volumen 2, volumen parcial 6

Rangos de medición

Sustancia	Rango de medición de concentración				
NaCl	0-26 %peso (0 °C)				
Configuración	0-26 %peso (100 °C) - 01 -				
HCI	0-18 %peso (-20 °C)		22-39 %pes	so (-20 °C)	
Configuración	0-18 %peso (50 °C) -02-		22-39 %peso (50°C) - 07 -		
NaOH	0-13 %peso (0 °C)		15-50 %peso (0 °C)		
Configuración	0-24 %peso (100 °C) -03-		35-50 %peso (100°C) - 10 -		
H ₂ SO ₄	0-26 %peso (-17 °C)	28-77 %pe	eso (-17°C)	94-99 %peso (-17°C)	
Configuración			eso (115°C)	89-99 %peso (115°C) - 06 -	
HNO ₃	0-30 %peso (-20°C)		35-96 %pe	so (-20°C)	
Configuración	0-30 %peso (50°C) - 05 -		35-96 %peso (50°C) -08-		


Para las soluciones anteriormente mencionadas, el aparato puede determinar la concentración de sustancia en %peso a partir de los valores de conductividad y temperatura medidos. El error de medición se compone de la suma de los errores de medición en la medición de la conductividad y de la temperatura y de la precisión de los procesos de concentración guardados en el aparato. Se recomienda calibrar el aparato con el sensor, p.ej. directamente en la concentración con el método CAL_CELL. Para unos valores de medición de temperatura exactos se debe ajustar la sonda de temperatura. En caso de procesos de medición con cambios de temperatura rápidos se debería utilizar una sonda de temperatura separada con una reacción de respuesta rápida.

Curvas de concentración



-01- Solución de cloruro sódico NaCl






Rango en el que no es posible medir la concentración.

Conductividad en función de la concentración de la sustancia y de la temperatura del medio para la solución de cloruro sódico (NaCl)

-02- Solución de ácido clorhídrico HCl -07-




mango en el que no es posible medir la concentidación

Conductividad en función de la concentración de la sustancia y de la temperatura del medio para ácido clorhídrico (HCI)

Fuente: Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, volumen 47 (1965)

-03- Sosa cáustica NaOH


-10-



Rango en el que no es posible medir la concentración.

Conductividad en función de la concentración de la sustancia y de la temperatura del medio para la sosa cáustica (NaOH)

- -04- Ácido sulfúrico H₂SO₄
- -06-
- -09-




Rango en el que no es posible medir la concentración.

Conductividad en función de la concentración de la sustancia y de la temperatura del medio para ácido sulfúrico (H_2SO_4)

Fuente: Darling; Journal of Chemical and Engineering Data; Vol.9 No.3, julio 1964

-05- Ácido nítrico HNO₃

-08-



Conductividad en función de la concentración de la sustancia y de la temperatura del medio para el ácido nítrico (HNO_3)

Fuente: Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, volumen 47 (1965)

Α

Abrazaderas 12

Accesorios 104

Accesorios de montaje 11

Acometida de cables 9

Activación externa de HOLD 23

Alarma: 62

Alimentación, terminales 15

Alimentatción, datos técnicos 111

Ambulance-TAN 99

Asignación de valores de medición: 41, 47, 60, 68

Autoverificación del aparato 94

Avisos de seguridad, cuaderno aparte 8

В

Bornes de conexión 14

C

Câblage de protection, 66

Cable Memosens 16

CALDATA 93

Calibración automática (pH) 72

Calibración (Cond) 86

Calibración con solución de calibración (Cond) 87

Calibración del producto 80 Calibración de pendiente 51

Calibración de pendiente: 51

Calibración de pendiente, Oxy (medio: 84, 85

Calibración de punto cero (Condl) 90

Calibración manual (pH) 74

Calibración mediante la introducción del factor de célula (Cond) 89

Calibración (Oxy) 82

Calibración (pH) 70

Calibración (pH): 72, 74, 76

Calibración (pH): con sensores premedidos 76

Calibración por extracción de muestra 80

Calibración redox (ORP) 78

CAL_ORP 71 CAL PH 71

Cambiar un sensor Memosens 27

CD-ROM 8

Certificado de control del fabricante 8

Certificados 8

charges inductives et capacitives, cåblage de protection 66

Ciba (94), tabla de tampones 114

Cloruro potásico, tabla 125

Cloruro sódico, tabla 112

Colores de señalización 19

Compensación de temperatura (Cond) 30

Compensación de temperatura lineal (pH) 46

Compensación de temperatura (Oxy) 32

Componentes de la carcasa 10

Comportamiento de conmutación (función) 56

Concentración, tablas 127

Cond: 30, 42, 54, 86 Conductividad: 86

Conductividad inductiva: 88

Conexión sensor Memosens, menú 26 Conexión sensor Memosens, terminales 15

Configuración 62

Configuración: 28, 40, 50, 54, 58

Configuración (Cond) 30 Configuración de fábrica 99

Configuración (Oxy) 68 Configuración (pH) 32

Configuración, visión general 25

Configurar fecha 68

Configurar formato de tiempo 58

Constante de tiempo del filtro de salida 51 Contactos de conmutación: 28, 56, 58

Contacts de commutation 66

Control sensor: 96

Convertir la pendiente a mV 77

Convertir potencial de asimetría en punto cero del sensor 77

Corrección de la presión (Oxy) 56

Corrección de sal (Oxy) 32

Corrección (Oxy) 68

Corriente de salida: 41, 42, 44, 46, 48, 50

Corriente de salida con HOLD 23

Cubierta protectora 9 Curva bilineal 43

Curva, corriente de salida 42 Curva logarítmica, valores iniciales y finales seleccionables 30 Curvas de concentración 127, 128, 129, 131, 132

D

Data Input (calibración pH) 76

Datos configuración juego de tampones U1 124

Datos técnicos 105

Datos técnicos, cable Memosens 16

Declaraciones de conformidad CE 8

Denominación del punto de medición 44

Denominación del punto de medición ("TAG") 45

Dependencia de la temperatura de los sistemas de referencia habituales medida en

comparación con EEH 78

Desconectar Sensocheck 64

Devolución en caso de garantía 7

Diagnóstico: 93, 94, 95, 96

DIN 19267, tabla de tampones 121

Documentación 8

Ε

Elección tipo aparato 97

Elección tipo aparato Cond(I) 34, 35, 36, 37, 38, 39

Elección tipo aparato Oxy 68

Elegir proceso de calibración (pH) 71

Eliminación 7

Energía auxiliar, datos técnicos 111

ERR 100

Error y HOLD: 48

Especificación de la temperatura mediante entrada de corriente 69

Especificación manual de la presión (Oxy) 56

Establecer calibración pH 71

Establecer código de acceso 99

Establecer corriente de salida 98

Establecer salidas de corriente 98

Estructura del menú, visión general 24

F

Filtro salida: 46

G

Garantía 7

Generador de corriente 98

Н

HACH, tabla de tampones 117 Hamilton Duracal, tabla de tampones 119 Histéresis contactos de conmutación 60 HOLD: 48

HOLD, descripción 23 HOLD, finalizar 23

ı

Iluminación de fondo de la pantalla 19 Indicaciones de pantalla 91 Inicio de corriente corriente de salida 49 Inicio y fin de corriente, asignación de valores de medición 45 Introducción 9 Introducir los valores 21

J

Juego propio de tampones U1 115

K

Kit de montaje en cuadro 13 Kit de montaje en poste 12 Knick CaliMat, tabla de tampones 113

L

LOGBOOK 95

М

MAIN DISPLAY 20

Manejo de sondas de limpieza, contactos de conmutación 64

Manejo, general 17

Manuales breves de usuario 8

Memosens, cable 16

Memosens, indicación de terminales 15

Mensajes de error 100

Mettler-Toledo, tabla de tampones 127

Modo de diagnóstico 92

Modo de funcionamiento, seleccionar 21

Modo de medición 17, 91

Modo de servicio 97

Modo HOLD, descripción 23

Modo HOLD, fnalizar 23

Modos de funcionamiento 22, 103

Montaje carcasa 9

Montaje en cuadro 13

Montaje en poste 12

Mostrar datos de calibración 93

Mostrar datos del sensor 93

Mostrar denominación del punto de medición 91

Mostrar entradas en el diario de registro 95

Mostrar fecha 91

Mostrar hora 91

Mostrar número de serie 96

Mostrar tipo aparato 96

Mostrar valores actuales de medición 93

Mostrar valores de medición 96

Mostrar valores de medición en curso (control sensor) 96

Mostrar valores de medición en curso (control sensor) en modo HOLD activo 98

Mostrar versión de software 96

Mostrar versión hardware 96

Ν

NIST estándar, tabla de tampones 120 NIST técnicos, tabla de tampones 116

Números de pedido 104

0

ORP, calibración redox 78

Oxy: 30, 56, 82

P

Pantalla 19

Pantalla en el modo de medición 20

P CAL, calibración del producto (cal. por extracción de muestra) 71

Pérdida de código de acceso 99

Pérdida de código de acceso a Service 99

Pérdida del código de acceso 99

pH: 41,70

Pictograma llave de tornillos 97

Pictogramas 19

Piezas suministradas 10

Plano de montaje 11

Programa de suministro 104

Puesta en funcionamiento 16

R

Rangos de concentración 130 Reagecon, tabla de tampones 118 Restaurar configuración de fábrica 99

S

Salinidad (Oxy) 69
Seleccionar método de medición 97
Seleccionar modo de funcionamiento 21
Seleccionar parámetro 53
Seleccionar rango de medición COND 30

Seleccionar solución de concentración (Cond) 34

Señal de salida con HOLD 23 Señal de salida en HOLD: 49

Sensocheck 56 Sensocheck: 58, 102

Sensocheck, corriente de salida 58

Sensoface: 102

Sensor Memosens, conexión 15

Servicio: 98, 99

Test de módulo 94

Soluciones de calibración 125

Tabla de tampones Ciba (94) 126

Suministro de corriente, terminales 15

T

Tabla de tampones DIN 19267 114
Tabla de tampones estándar NIST 120
Tabla de tampones HACH 121
Tabla de tampones Hamilton Duracal 117
Tabla de tampones Knick CaliMat 119
Tabla de tampones Mettler-Toledo 113
Tabla de tampones Reagecon 112
Tabla de tampones técnicos según NIST 116
Tabla de tampones técnicos WTW 115
TAG 32
Teclas y sus funciones 18
Tejadillo protector 12
Temporizador de calibración (Oxy) 33
Temporizador de calibración (pH) 29

Test de pantalla 94
Test de relés 98
Test de relés (prueba manual de los contactos) 98
Test EEPROM 94
Test FLASH 94
Test RAM 94
Texto de información 100
Tiempo de retardo alarma 54
Tiempo de retardo contactos de conmutación 52
Tiempo de retardo de la alarma 50
Tipo aparato Cond(I), configuración 30
Tipo aparato Oxy, configuración 32
Tipo aparato pH, configuración 28

U

Unidad de temperatura (Oxy) 41 Unidad de temperatura (pH) 40

V

Valores límite (contactos de conmutación) 58 Visión general configuración 28 Visión general, configuración 25 Visión general, terminales 14

W

WTW, tabla de tampones 118, 122

Z

ZU 0274, kit de montaje en poste 12 ZU 0737, tejadillo protector 12 ZU 0738, kit de montaje en cuadro 13

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

((

Beuckestr. 22 D-14163 Berlin

Tel: +49 (0)30 - 801 91 - 0
Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200
Internet: http://www.knick.de

knick@knick.de

087300

TA-212.100-KNS02 20131205 Versión de software: 1.x